中央第一生态环境保护督察组“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第九批 2018年11月13日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D210000201811120081	祝家镇小常王寨村有11个大坑，整个沈阳市的垃圾都堆在那儿，影响附近村民饮用水。村里水井里的水上面一层油，烧开后有味道，无法饮用。已经十多年，一直没人管。	沈阳市	水、土壤	2018年11月12日现场调查，投诉问题所在地为祝家污泥临时堆放场，位于沈阳市浑南区祝家街道小常王寨村辖区内，该堆放场占地面积约540亩，场地内原设置11个坑，现有9个坑塘堆放污泥（其中1个空坑备用，另外两个坑已合并为1个坑），储存的是沈阳城市污水处理厂污泥，非生活垃圾。为了解决沈阳市污水处理厂污泥的去向问题，2007年5月，振兴环保公司（现国电东北环保产业集团有限公司）以其全资子公司沈阳宏成运输有限公司名义租用了沈阳市东陵区祝家镇祝家村金某某林场场地用于污泥临时堆放。国电东北环保产业集团有限公司提供了2018年5月、8月的地下水监测报告及2018年8月、9月的废气、无组织废气、环境空气监测报告，监测报告显示现场地下水及废气不超标。现场未发现其他新的环境问题。同时，对大常王寨村1户村民的自备井、小常王寨村及裴家堡村各1户村民的自备井进行采样，未发现油污现象。2016年以来，有关部门开展的调查结果表明：该地区周边地下水未受污泥污染。	基本属实	2017年5月开始进行污泥处置工作，按照整改要求，将于2019年年底前完成污泥处置工作。截至目前，9个污泥堆存坑已清理完毕5个，完成回填2个，1个正在回填。 截至10月31日，已处置38.33万吨（含上清液），已完成总进度40.36%，年底前完成总进度的50%以上，确保明年按期完成祝家污泥处置任务。	无
2	X210000201811120085	沈阳各家污水处理厂存在不达标排放问题，有偷排现象。	沈阳市	其他污染	11月14日，调查发现：沈阳市35座污水处理厂，总设计日处理污水能力285万吨，1-10月份日均处理量约为220万吨。全市35座污水处理厂中，3座为一期、二期并用厂区，共用同一排污口；此外有2座污水处理厂正在开展生产调试。 经统计，年初以来，全市共开展污水处理厂监督性监测382次，对其排放行为开展监督检查285次。针对监督性监测发现23家（次）污水处理厂排水数据疑似超标情况，依法依规调查取证，立案查处，共计处罚金额455万元。综上，全市列入环保排放监管的城镇污水处理厂在正常生产运行过程中的确存在偶发超标情况，经依法调查取证，所有超标情况均得到有效处理。此外，在运行管理和监督检查过程中，并未发现污水处理厂存在偷排行为。	基本属实	将持续加强污水处理厂运行管理、排放监测和监督管理，确保污水处理厂达标排放，及时依法查处排放超标和偷排污水等环境违法行为。	无
3	X210000201811120091	一、沈阳东进化工产业有限公司VB1项目未批先建；新老厂区废水处理设施不正常运行，污水偷排；生产过程中产生的危险废物偷卖给无资质单位处理。 二、大连东泰产业废物处理有限公司在花园口露天堆放大量电子废物，没有任何防护措施；危险废物转移报批手续不全；污水处理系统及生化处理系统不正常运行。 三、沈阳盛京医院滑翔和南湖院区污水处理站经常不正常运行，含有病原体的废水排入城市下水道。	沈阳市大连市	其他污染、土壤、水	一、11月13日，现场调查：1.该公司有老、新两处厂区，环保审批、验收手续齐全，VB1项目2014年12月放弃项目建设，经查未发现违规建设问题。2.目前，该公司老、新厂区均停产，在线监控表明，停产前污水排放无超标；停产后外排流量为零。日常环保监察未发现有暗排、偷排现象。3.生产过程产生釜残、废盐酸等危险废物合计138.596吨，危险废物产生量和入库记录相符。该公司与具有危险废物处置资质的专业处置单位签订了危险废物处置合同，办理了危险废物转移联单。2015年2月至今分5次转移72吨，现库存66.596吨，未发现危险废物私自处置现象。 二、经查，该公司全称大连东泰资源再生有限公司，位于大连花园口经济区银杏路二段28号，2016年开始正式投产，2016年1月4日取得辽宁省危险废物经营许可证。 1.未发现东泰再生公司现场贮存电子废物。每季度对该企业进行检查，企业没有出现贮存电子废物的情况。 2.核查东泰再生公司近一年危险废物转移联单，联单收集处置量与实际收集处置量相符。该企业危险废物转移过程手续齐全。 3.该公司污水处理设施运行正常，无生产废水外排迹象。生活污水主要来自食堂，经化粪池进入市政管网，通过花园口西部污水处理厂处理后达标排放。 三、1.沈阳盛京医院滑翔分院污水处理站环保审批、验收手续齐全，医院污水处理站由第三方辽宁华泰科技集团负责运营。11月13日对该院进行现场检查：该医院污水处理站设备良好，运行稳定正常，加药及设备维护等记录台账齐全。该医院每天对污水中余氯浓度自行监测两次，监测记录均显示数据不超标；每月委托第三方对病原体粪大肠菌群进行监测，数据显示均不超标。该医院医疗废物委托沈阳瀚洋环保实业有限公司收运处理，污泥产生量和转移量一致。8月份环保部门对污水排放浓度进行了监测，监测报告显示病原体粪大肠菌群数据满足《医疗机构水污染物排放标准》。2.11月13日现场核实，沈阳盛京医院南湖院区污水处理站的运营单位为辽宁华泰环保科技集团有限公司，污水处理站实际日处理量4000吨，现场污水站水泵、罗茨鼓风机、二氧化氯发生器及构筑物均正常运行，污水处理设施运行记录及检测报告齐全，现场对污水进行采样检测，检测结果均符合国家排放标准。	不属实	一、进一步加强对沈阳东进化工产业有限公司的环保日常监管。 二、要求盛京医院滑翔院区严格按环评及国家法律，自觉落实各项环境保护措施和要求，接受监督管理；要求该医院加强污水处理站运行人员的操作培训，加强环保设施的维护管理，确保污水处理站稳定正常运行，确保污染物稳定达标排放；不定期抽查排查，确保对该医院的有效监管，确保设施正常运行，达标排放，杜绝污染现象发生。	无
4	X210000201811120006	大连开发区双D港附近崇达电子、太平洋电子、吉星电子等线路板工厂环保处理设施陈旧，处理能力不足，大量电镀废水直排生活污水管网，污染环境。	大连市	水	一、大连崇达电路有限公司于2015年新建污水处理站和废气处理设施。该单位新建废气处理装置包括活性炭纤吸附装置5台，处理能力116400标立方米/时；喷淋净化塔18台，处理能力660300标立方米/时；布袋除尘器9台，处理能力50400标立方米/时，处理能力符合环评要求。该单位污水处理站配备有先进的全过程工况运行监控系统和在线连续监测系统，处理能力1680吨/日，符合环评要求。 该单位产生的电镀废水经污水处理设施处理达标后进入市政管网排入小窑湾污水处理厂。污水处理站有全过程工况运行监控系统和在线连续监测系统，在线连续监测系统与新区环保局环境监控中心联网。现场检查未发现环境违法行为。 二、大连太平洋电子有限公司2013年从原厂址搬迁到董家沟大连半导体照明工业园内，未安装生产设备，不存在生产行为。 三、大连吉星电子股份有限公司2017年新建污水处理站，设计日处理能力1000吨，实际日处理量80吨左右。生产车间配套新安装废气处理装置和集尘装置，处理能力均符合环评要求。该单位电镀废水经污水处理站处理后，委托大连首创水务有限公司再次进行深度处理，并没有直排生活污水管网。	不属实	聘请专家对电镀企业排污情况进行全面检查，2018年12月底前完成检查工作并出具专家意见，根据专家意见进行整改。 进一步加大对各涉重金属企业的监督管理力度，不定期开展现场监察、监测工作，发现违法行为依法严厉查处，同时做好信息公开工作。	无
5	X210000201811120008	昊宇集团在大连市高新园区凌水湾填海，原本16公里长的自然海岸线现在被填得只剩下200米天然海滩，现在EOD国际商务区项目的开发建设，将会使这200米的天然海滩也不复存在。	大连市	海洋	填海项目已取得辽宁省海洋与渔业厅用海工程海洋环境影响报告书的核准意见（辽海渔环字〔2014〕441号）。《环评报告书》第十三章13.7“建设项目的环境影响综合评价与可行性结论”明确：“本工程的实施，能较好地发挥海域的自然资源优势，促进地区经济的发展。海洋环境影响综合分析和评价表明，填海造地将占用部分海域，但对区域整体环境不构成较大影响。”“在项目实施过程中只要严格落实污染防治和生态环境保护措施，科学优化工程设计，完全可以将工程建设对海洋环境的影响降低到合理、可承受的程度。从海洋环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。”该项目为离岸人工岛式填海，不占用自然岸线。	不属实	无	无
6	X210000201811120018	一、普兰店区大刘家街道大刘家水库周围的树木和植被被人伐掉，改成苗圃，苗圃使用大量化肥和农药污染水源。 二、水源保护区内有人违法建设两栋别墅、八栋房子、两个大棚，给水源地安全带来隐患。去年曾向中央环保督察组反映，一直未解决。	大连市	其他污染、水	一、水库周边6个苗圃占地1532亩，全部为非林地，现场调查核实，未发现毁林现象。经大刘家街道和林业部门走访问询周边居民，不存在大量使用化肥和农药的问题。经监测，水库水质符合地表水三类标准。 二、经测绘技术部门测量比对后确认，投诉的2栋别墅、8栋房子、2个大棚均在饮用水水源二级保护区范围内。	部分属实	2017年4月已对两栋违规别墅进行查封，现已进入司法程序，申请强制拆除。	无
7	X210000201811120030	丰荣街道长山寺村大沙河边养猪场，距大沙河水源地不足百米，养猪粪水直排河里污染水源，影响周围居民。	大连市	水	该养猪场距离大沙河坝体30余米，发酵粪肥全部用于大棚区和农田施肥，粪水不外排。现场检查，粪污设施正常使用，现场未发现养猪粪水直排进河里污染水源问题，养猪场周围没有居民居住。	基本属实	继续加强对该养猪场的管理。	无
8	X210000201811120037	大连供暖集团有限责任公司采购使用劣质煤，设备陈旧，致使排放不达标。	大连市	大气	2018年11月14日，调取2016年以来大连供暖公司燃煤采购情况、市质监局锅炉安全与能效检验情况、市监测中心煤质检测情况、8个属地环保部门对锅炉监管及运行达标情况。 经查，2016年以来该公司年耗二型烟煤约30多万吨，发热值在5000大卡以上，综合环保部门近年来对其煤质检测情况，近年来用煤符合《商品煤质量——链条炉用煤》和《商品煤质量管理暂行办法》的相关要求。该公司在用锅炉符合安全检验要求，锅炉效率在76.30%-84.72%之间，符合《工业锅炉能效限定值及能效等级》标准及《锅炉节能技术监督管理规程》要求。在用燃煤锅炉2016年10月底前全部完成提标改造，同步安装了烟气自动监测系统，锅炉废气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》，自动监测设备运行符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求。	不属实	下一步继续强化燃煤锅炉监管，严格落实国家、省、市相关规定要求。	无
9	X210000201811120086	1.大连市城山头滨海地貌国家级自然保护区存在乱象，辖区内企业违法行为普遍存在。2016年11月，金普新区管委会下发保护区企业关闭令第18号文件，至今已两年了，仍有大部分企业没有关停，一直在非法生产。比如兆海水产品公司、君佳丽水产品加工厂、两家船厂、王旭两处育苗室、汇鑫育苗场等多家企业使用小型燃煤锅炉，污染大气环境，大量超标污水直排大海，造成严重的海洋污染。 2.大连市城山头海滨地貌国家级自然保护区管理局与棒棰岛公司暗箱操作，把位于保护区核心区和缓冲区内的棒棰岛公司所在区域划出保护区。棒棰岛公司非法建港，把保护区内核心区的山头劈掉填海。	大连市	土壤、水、其他污染	一、经排查，目前城山头保护区尚有88家企业待清理整顿。经核查，保护区内企业多为小型水产品加工作坊，为季节性生产，绝大部分企业已停业，锅炉已停用，但确有个别水产加工企业存在季节性生产情况，两家船厂存在作业现象。大连市环境监测站对城山头保护区内海水水样进行监测，结果均为二类水质，不存在严重污染海水现象；保护区内现有锅炉76台，因各企业已停产，未开展监测工作。 二、1.自2001年保护区晋升为国家级自然保护区以来，保护区从未对各功能区进行调整，大连棒棰岛海参发展有限公司一直位于保护区实验区内。2.大连棒棰岛海参发展有限公司建设码头，有正规的环保手续和验收手续。3.大连棒棰岛海参发展有限公司所治理的大李家宫屯山体位于保护区实验区，滑坡治理工程有正规的环保手续和验收手续。	基本属实	已采取措施：一是11月14日拆除林源水产品加工厂，建筑面积424平方米，占地面积1196平方米；二是11月15日拆除大连开发区正伟水产品养殖场，涉及建筑面积443平方米，占地面积3011平方米。下一步：1.加大监督检查力度，定期逐一排查企业，确保各企业清理整顿前均处于停产状态。2.根据《大连城山头海滨地貌国家级自然保护区环保违规项目清理整顿工作实施方案》，新区于2018年年底前完成13家以上企业的清理整顿；2019年年底前完成25家以上企业的清理整顿，其中包括大连经济技术开发区鹏远养殖场；2020年年底前解决历史遗留问题，完成剩余项目的清理整顿，其中包括：大连兆海水产品有限公司、金正海珍品育苗厂、大李家修造船厂、大李家君佳利水产品养殖场、城山修造船厂。	无
10	D210000201811120038	纪某某把鞍钢的建筑垃圾和化工垃圾都倾倒至万水河（鞍钢矿渣厂北墙外）的河道，同时加工部分能回收利用的建筑废物，产生粉尘污染，并把生产废水直排到河里，污染河水。	鞍山市	大气、土壤、水	该地块位于立山区南沙河立山段末端南岸、鞍钢北门西侧，面积大约11万平方米，权属归立山区西沙河村。2018年11月14日上午，现场核实，该地块存放多处建筑垃圾、矿渣和废旧塑料制品及9处私建违章建筑，其中建筑垃圾和矿渣大约2万立方米，废旧塑料制品大约200吨，所占用场地面积大约2万平方米，违章建筑占地面积约2000多平方米，建筑垃圾和矿渣已覆盖，未发现生产迹象和用于生产的设备，也未发现扬尘污染和废水直排南沙河现象。	基本属实	2018年11月15日组织相关部门到现场采取取缔行动，该地块9处违章建筑已拆除完毕，并开始清运物料。依据《中华人民共和国河道管理条例》责令其20日内清除南沙河漫水桥以西的河道部分土地堆放物，恢复原状，并处5万元罚款。	无
11	X210000201811120020	偏岭镇贾家堡前村东辉轻烧窑生产时黑烟弥漫、粉尘飞扬，生产废水直排，噪音扰民严重。	鞍山市	大气、水、噪音	举报反映的企业为东辉镁制品厂。经现场调查，该厂2018年根据鞍山市、岫岩县镁制品企业环境治理要求，厂房、库房、窑顶部、投料口全封闭，配备水浴降温+旋风除尘器+布袋除尘器，并正常使用；厂内设有一台洒水车及一台吸尘车，厂区采用洒水车降尘，厂区路面硬化。2018年7月14日通过环保专家现场验收。 现场取样监测结果为达标排放，不存在“黑烟弥漫”“粉尘飞扬”情况。该厂生产时只产生少量出渣水，厂区内西侧建有一防渗废水储集池，用于收集出渣水及检修时排放水封水所用，待水满后用水车吸取重新投放于窑上水箱内，循环使用，现场未发现有废水直排现象。该厂的噪声源主要为轻烧镁窑除尘器风机，该厂轻烧镁煅烧工艺24小时连续生产。2018年11月14日岫岩县环境监测站分别对昼夜噪声进行了两次监测，监测结果达标。	不属实	环保部门将加强环境监管，督促企业稳定达标排放。	无
12	D210000201811120068	章党镇营盘村北侧的鑫隆硅镁乐公司将未经处理的生产废水通过渗井排放，导致地下水被污染；将生产过程中产生的化学废料堆放在大王水库北侧，污染水库。	抚顺市	水、土壤	2018年11月13日现场调查发现： 一、经认定，投诉人反映“渗井”为污水储存池，不是渗井。东洲区人民政府已于2018年11月7日委托第三方检测公司对营盘村村民的地下水采样化验，监测结果不超标。 二、企业生产过程中仅产生铬铁废渣，为一般固废，不是化学废料。企业厂外有一遗留的渣场，目前仅存少量废渣，为防止扬尘污染采用苫布全覆盖。企业正在对遗留厂外渣场废渣进行清理，于2018年11月底全部清空。 经抚顺环境监测中心站对大伙房水库例行监测，监测结果重金属均不超标。	基本属实	该企业前期污水井存在环形内壁防渗不到位问题，企业已于11月10日完成整改。	无
13	X210000201811120075	清原镇柳河路王某某于2009年8月26日在南口前镇张家堡村河沿匠人沟大林子东、西购买天然林1055亩（一级防护林920亩、商品林135亩，林班号为7林班35、37、40-43小班）。2010年至2011年，王某某采伐国家一级防护林920亩，破坏生态环境，造成水土流失。	抚顺市	生态	2018年11月13日现场调查：“40-43小班”确实存在超设计蓄积量采伐及未按设计规定的方式进行采伐施工作业行为；同时还发现在设计界限以外有1处非法采伐林木现象，7林班35小班未经林业部门审批非法采伐林木238株，蓄积55.616立方米，初步确定采伐嫌疑人为张立军（已死亡）。	基本属实	针对超采未按规定方式采伐及盗伐违法问题，2018年11月15日，已移交给森林公安分局进行刑事侦查。	诫勉1人，通报1人。
14	D210000201811120020	火连寨高城村黑马化工厂偷排工业废水，污染附近地下水。	本溪市	水	11月13日15点现场检查发现，该企业产品为苯甲酸钠，生产中产生的工业废水均循环利用。清洗车间地面和设备产生的水经车间内地沟流入回收池中，再加入活性炭脱色，水清后打入合成罐回用于生产加工。企业有一座初期雨水收集池，雨水沉淀后回收至锅炉车间储水罐内生产使用。企业生活污水经化粪池处理后定期清淘用于施肥。因此，生产环节不排放废水，也不存在偷排问题。另外，委托第三方对该企业的附近地下水进行监测，共抽取2个地点水井检测，1#（院内）位于厂内西侧、2#（院外）位于该厂正门前一民居内。检测结果显示：1#（院内）、2#(院外)监测点位均符合《地下水环境质量标准》。	不属实	无	无
15	X210000201811120047	边门镇辽宁东盛食品公司夜间将屠宰废水排放到附近山地中，污染地下水及明亮村居民饮水井。	丹东市	水	现场检查时，污水处理设施未运行，也未发现废水有外排迹象。通过排查发现，该企业厂区南侧山上建有一个约240立方米蓄水池，池内有废水。凤城市监测站对该企业厂区南侧山上的蓄水池进行采样监测，监测报告显示，蓄水池内废水COD超标。该企业未按环评规定，擅自用水泵通过管道将废水打入厂区南侧山上的蓄水池用于灌溉周围果树的行为，涉嫌私设暗管，逃避监管。该企业厂区附近仅有一户居民，距厂区约有500米距离，企业果园位于厂区南侧山上，距居民约700-800米距离。根据举报反映的问题，凤城市环保局监测人员对该户居民家井水进行采样化验，据2018年11月14日凤城市环境监测站出具的监测报告显示，监测数据达标，未对地下水及明亮村居民饮水井的井水造成污染。	属实	针对该企业涉嫌以“逃避监管的方式排放水污染物”的环境违法行为，凤城市环保局于2018年11月19日对该企业下达行政处罚事先告知书，给予该企业10万元的罚款处罚，将该案移送公安机关。 针对该企业超标排放的环境违法行为，凤城市环保局责令该企业立即停止违法排污行为，并给予该企业10万元的罚款处罚。	无
16	X210000201811120055	蓝旗镇新立村纸箱厂和厕所垫纸造纸厂，生产废水排入附近河道，造成河水污染。	丹东市	水	2018年11月12日，对丹东天德顺纸业有限公司进行现场检查。检查时，企业污水处理装置正常运行，企业污水排入附近河道。2018年11月20日，凤城市环境保护局环境监测站对该企业总排污口和汇入河流点上游、下游100米进行取样监测，监测报告显示，监测结果达标。	基本属实	加强对企业的监管，确保企业污染防治设施正常运行，稳定达标排放。	无
17	D210000201811120003	八河川镇兴隆峪村6组的金利矿业有限公司在河边建了2个尾矿库，没有做防渗处理，将含有放射性的污水排放到北股河内，污染了几百亩耕地，影响村民身体健康。2008年村民到环保部及省环保厅上访，有文件要求其停产，但一直未停产。2017年曾向中央环境保护督察组反映，无果。	丹东市	辐射、水、土壤	一、投诉反映的2个尾矿库实为一个尾矿库和一个尾矿堆场。施工期环境监理报告结论表明该企业尾矿库已按照尾矿坝设计要求做好了防渗处理。日常监管和现场检查中均未发现尾矿库有污水外排现象。尾矿堆场在2013年已停止使用，目前已完成了渣堆覆土、植被恢复等相关治理工作。没有污染耕地问题。2013年8月，辽宁省环保厅组织专家进行实地踏查和取样监测。因监测结果高于当地环境本底水平，该企业按要求停止了伴生矿区的采矿活动。2014年9月17日，辽宁省核安全局在沈阳组织召开了对《丹东金利矿业下甸子铁矿放射性调查与评估》的报告审查协调会，会议纪要中得出结论，该企业天然放射性核素含量属免管限值，不会影响村民身体健康。 二、没有查找到关于“2008年有关文件要求其停产”的相关文件。2017年针对此情况，该企业于2017年5月17日委托辽宁省核与辐射监测中心重新对周边γ空气吸收剂量率进行了检测，其监测结果显示均处于丹东地区本底值。投诉情况不属实。	不属实	无	
18	D210000201811120023	一、罗罗堡镇棉花张村于某某、周某某和关某某各有一养殖场，有异味，且产生污水污染地下水。举报人去年曾向中央环保督察组反映过，养殖场只是简单修个粪池，底部没有做防渗。 二、罗罗堡镇棉花张村原来的学校已经变成塑料加工厂，没有任何审批手续，生产塑料时异味扰民。 三、罗罗堡镇棉花张村没有垃圾站，村民的生活垃圾、养殖垃圾全都堆积在村近的沟里，污染环境。 四、朱屯村孙某占用上百亩耕地建设生态园和养殖场，破坏土地资源。	锦州市	土壤、水、大气、生态	一、反映的罗罗堡镇棉花张村于某某、周某某和关某某养殖场分别为于文阁、周佳贺、关玉国生猪养殖场。于文阁原猪场已于2017年7月空栏弃养，原粪场和污水池已填平复耕。2016年建设的另一年出栏生猪1500头项目已经在北镇市环境保护局备案，并在北镇市畜牧局指导下修建了防雨防渗堆粪场和污水沉淀池；周佳贺猪场年出栏5000头生猪建设项目已经北镇市环境保护局备案，并在北镇市畜牧局指导下修建了防雨防渗堆粪场和污水沉淀池。关某某（关玉国）猪场不属于规模化养殖场，建有56立方米沼气池，存在污水溢流情况。 二、该塑料厂为北镇市千缘塑料制品有限公司，2018年9月由北镇市环境保护局批复，未验收。现场检查时，生产车间外环境未发现有异味存在。 三、棉花张村拆除了原有的垃圾收集池，实行垃圾分类减量资源化利用，每户村民下发两个垃圾桶，垃圾定期收集并运送到北镇市城市生活垃圾处理场。村内未发现生活及养殖垃圾堆放沟里的现象，垃圾分类收集，集中处理。 四、朱屯村孙某为罗罗堡镇罗罗堡村村民孙凯，分别于2015年8月、2017年9月违规建设房屋和饭店。针对其两次违法占用土地行为均已立案查处，并已将上述两件案件移送北镇市人民法院强制执行，养猪场占地面积约15亩左右，属于农业范畴内，举报内容显示占用耕地数量上百亩不属实。	部分属实	一、罗罗堡镇政府已对溢流污水进行了清理，同时要求其按畜牧局指导，定期将粪污进行还田利用或做无害化处理。2018年11月15日，经北镇市环境保护监测站对以上3户9个监测点位的地下水进行监测，氨氮指标均超过地下水环境质量标准Ⅲ类限值。罗罗堡镇政府已开始实施棉花张村饮用水工程，现打井选址已完成，工程已开工建设。 二、下一步工作中，加强对企业的环境监管，近期组织监测并开展验收工作。	无
19	X210000201811120023	沟帮子八零四单位家属房附近的农药厂，生产废气影响居民正常生活，生产废水污染居民吃水井。督察组来时该农药厂停产，走后恢复生产，污染问题未解决。	锦州市	大气、水	2017年4月至11月，锦州硕丰农药集团有限公司（八零四单位家属房附近的农药厂）进行了改造，废气、环境空气均达标排放。2017年10月完成药肥车间搬迁，满足了卫生防护距离要求。该公司生产过程中无生产废水排放。 经调阅北镇市硕丰农药有限公司用电量，该公司2017年11月改造完成后恢复生产，除夏季为生产淡季外，均正常生产。	不属实	无	无
20	X210000201811120035	余积镇半壁山村续爱石屯，有一处十万只规模的肉鸡养殖场，距离最近居民住宅60米，换气扇正对着居民住宅，气味扰民，养鸡粪水污染生活用水。	锦州市	水	经核实，该养鸡场名为凌海市佳牧养殖合作社，位于余积镇半壁山村，法人代表王亮。年最大出栏量为28万羽，于2017年2月份进行网上备案。该养鸡场建有粪污自动化收集设施，粪污日产日清，外售，建有雾化除味设施。场界距离北侧小石村290米，东侧大石村460米，北侧一果园内的一户居民160米。 2018年10月12日，企业委托第三方检测公司对厂界无组织废气进行监测，监测结果显示硫化氢、臭气浓度均达标，达不到异味扰民程度。养殖场所产废水均农业还田。2018年11月16日，凌海市疾病预防控制中心对养殖场及居民索忠岩家水样进行检测，检测结果为所检项目符合生活饮用水卫生标准限值要求。	不属实	无	无
21	D210000201811120074	紫都台镇宝台堂村关山沟因建京沈高铁导致井水干枯，新打深井里的水颜色发红，经检测，氟超标。	阜新市	水	阜新蒙古族自治县紫都台镇京沈客专三棱山隧道斜井工程于2014年3月开工建设。由于工程施工导致隧道周边地下水位下降。经阜新市铁建办协调，委托辽宁锦州勘察设计院进行实地勘测后，为119户居民打了深水井120眼，其中一户多打一眼灌溉井。2018年6月完工，当时根据相关要求，每个标段（当时分三个标段）随机抽两户进行了水质抽样检测，6户检测水质不超标。2018年6月水井施工完毕后，阜新县紫都台镇宝台堂村关山沟组王某某等三人反映水质问题。2018年7月5日施工单位委托第三方检测公司取样化验，监测报告数据未发现饮水安全隐患（未含氟指标）。10月16日，村民王某某等人将检测水样送至北京新奥环标技术服务有限公司进行检测，检测报告显示氟超标。2018年11月12日，阜新县卫生健康服务中心预防控制所对王某某6户居民水井进行抽样检测。检测结果显示3户井水氟化物含量不符合生活饮用水标准，同时未发现水质呈现红色的现象。	基本属实	一、紫都台镇政府协调高铁项目部已经为氟超标户3户送水解决临时饮水问题。同时，由市铁建办为3户氟超标农户重新选址打井，现已进入现场勘测阶段。 二、立即由县政府聘请第三方检测公司对其余114眼水井进行全面检测，如有超标的，也重新选址打井。	无
22	X210000201811120021	阜新氟化工生产基地内有宇泽化工、汉道化工、氟托化工三家企业私设暗管，利用渗井往地下偷排污水。宇泽化工暗管在厂区西北角污水站地下，氟托化工渗井在污水池下。	阜新市	水	2018年11月15日至16日，对氟产业开发区内的宇泽、汉道、氟托三家企业进行现场检查。 一、三家企业处于正常生产状态，污水处理站及中间站在线检测系统运转正常。 二、调阅三家公司环境监理总结报告，公司水平衡相关资料，未发现有暗管、渗井偷排现象。 三、监理单位：辽宁清远环境能源科技有限公司为宇泽和氟托公司、辽宁天益达环境工程技术有限公司为汉道公司出具了监理证明材料，证明企业在施工过程中无私设暗管、渗井。 四、相关部门采取白天检查、夜间巡查的方式对各企业进行检查，未发现各企业有偷排情况。	不属实	无	无

（下转第十三版）