中央第一生态环境保护督察组“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第十一批 2018年11月15日）

（上接第五版）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
15	X210000201811140082	一、三十里堡街道四道河子村书记杨某某，在2017年至2018年4月把四道河子村9个居民组的生活垃圾堆放在小黑山森林涵养区西坡，严重破坏生态环境。 二、在2018年4月11日下午2点，堆放的垃圾起火，过火面积300多亩，烧毁三四万棵树木。三十里堡街道书记谎报烧毁树木数量，掩盖事实。	大连市	其他污染、生态、土壤	经调查，2017年6月，四道河子村两委召开村民代表大会，决定在本村二莹沟一处闲置多年石坑设立垃圾临时堆放点。2017年7月启用，2018年4月因疑似自燃引发山火而关闭，随后四道河子村委会对垃圾场进行了清理。此垃圾点位于林区附近，非林地，附近没有水源，远离居民区，未对林区以及周边环境产生破坏。 2018年4月11日下午2点多钟，四道河子村二莹沟垃圾临时堆放点疑似垃圾自燃引发山火。经森林公安部门现场调查，起火点位于垃圾堆放点与林地接合部，火灾发生后，森林消防队10分钟即抵达现场，立即采取扑救措施。事后，金普新区林业公安部门对起火原因及受损情况进行了现场核实，认定“火场过火的树种为刺槐，树木无损失”。	基本属实	一、2018年4月责令四道河子村关闭了该垃圾场，并清理此处堆积垃圾。现已清理完毕，过火区域已恢复植被生长。 二、因四道河子村村委会对防火戒严期野外用火管理不力，堆放垃圾引发山火，于2018年5月4日对村委会下达了林业行政处罚决定书。 下一步：1.将加大对四道河子村卫生环境整治，严格垃圾排放管理，2019年开展美丽宜居乡村创建工程。 2.街道将和村签订森林防火责任状，加强对野外、林地用火管理，消除林地火灾隐患。	无
16	X210000201811140100	一、青堆镇祥安家禽屠宰厂无环评，屠宰废水不经处理，直排河沟中，导致下游河水严重污染。该厂使用燃煤锅炉，运行时烟囱冒黑烟。 二、该厂在隐蔽处建有6个养鸭大棚，养殖粪水污染环境。	大连市	水、大气、其他污染	一、经核实，祥安家禽屠宰厂于2013年5月29日取得环保审批手续，2015年9月25日取得环保验收手续。该企业建有污水处理站，现场检查时污水处理站运行正常，生产废水经污水站处理后排入青堆镇市政管网。根据2018年11月9日对该厂生产废水的《监测报告》显示，污水达标排放。该厂厂区有1台0.4吨承压锅炉，根据2018年11月9日《监测报告》显示，该厂锅炉烟气林格曼黑度1级，符合排放标准。 二、该厂区占地面积4335平方米，总建筑面积2020平方米，厂区内及周边没有发现养鸭大棚。经走访调查，也没有发现该厂建有养鸭大棚线索。厂区内建有待宰圈234平方米，11月16日检查时处于空栏状态，栏内水泥防渗地面清洁。根据日常巡查情况，待屠宰畜禽产生的粪便即时清运，无粪水排放。	基本属实	一、2018年12月底前改用生物质颗粒燃料锅炉，完成改造前不得使用原有锅炉。 二、加强对祥安家禽屠宰厂待宰活禽粪便处置的监管，发现问题及时处理。	无
17	X210000201811140115	营城子街道后牧城驿村东山工业区内的大连洁安灭菌公司通过地下暗管排放未经处理的污水，污染环境。污水最后通过前牧樱园山庄和后牧村交界北边大墙边污水沟流入河道。	大连市	水、大气	一、经调查，投诉件反映，“营城子街道后牧城驿村东山工业区内的大连洁安灭菌公司通过地下暗管排放未经处理的污水，污染环境”，属实。 二、前牧樱园山庄和后牧村交界有一条加盖的排水沟，主要用于后牧东山雨水及部分生活污水排放。该排水沟的污水进入下游污水截流渠进入污水管网，送入污水处理厂，不存在污水流入河道情况。	基本属实	大连洁安灭菌公司通过地下暗管排放未经处理的污水行为属实，环保部门当场进行了取证并制作了《大连市环境保护局现场检查（勘验）笔录》，依据《中华人民共和国水污染防治法》，对该公司私设暗管偷排生产废水行为处以人民币10万元罚款。	无
18	X210000201811140116	松木岛化工园区的铭阳镀业，无废气、污水处理设施，厂区内污水横流且地面未做防护处理，严重污染地下水和土壤。	大连市	其他污染、水、大气、土壤	一、该公司建有两套冷凝回收器。镀铬生产过程中产生铬酸雾废气经冷凝回收净化处理后高空排放。该公司建有一座污水处理站，处理能力为10吨/小时，实际处理量为5吨/小时，主要处理电镀车间清洗废水，废水处理后全部回用，不外排。 二、现场检查核实，发现该企业厂区地面存在清扫积水，清理不及时。该企业电镀车间地面基础层用混凝土浇筑，上敷冷油防水层后铺设10厘米厚的花岗岩石板，缝隙用沥青胶灌注，达到防腐、防渗作用。2018年8月，聘请专家联合对松木岛化工园区企业开展地下水污染安全隐患排查，出具排查报告中提出车间铺有水泥防渗地面，地面做防腐处理。2018年9月松木岛化工园区管委会委托第三方检测公司对土壤进行检测，检测结果显示不超标。	基本属实	一、聘请专家对电镀企业排污情况进行全面检查，2018年12月底前完成检查工作并出具专家意见，根据专家意见进行整改。 二、进一步加大对各涉重金属企业的监督管理力度，不定期开展现场监察、监测工作，发现违法行为依法严厉查处，同时做好信息公开工作。	无
19	X210000201811140120	华家镇金州华辰电镀厂对附近土壤和地下水造成极大的污染。厂区车间地面没做防腐防渗漏处理，残留的药液渗入地下，污水流出厂区，废弃物露天堆放。	大连市	土壤、水	一、该单位委托第三方检测机构于2018年9月26日对其厂区土壤进行检测，检测报告显示未超标。11月12日，对该厂周边地下水进行采样监测，监测报告显示未超标。 二、该单位电镀车间地面有防腐防渗漏措施，地面符合防腐防渗漏的要求。 三、该单位建有一个电镀废水处理站，设计处理能力为1200t/d，实际处理水量约为100t/d，电镀废水经废处理后达到相关标准后排放，通过自动在线监测系统实时监测并上传数据至环保部门，目前主要检测流量、总镍、总铬、六价铬4个参数，监测数据均达标。现场检查时，该单位污水处理设施正在运行，污水达标后排放出厂区。在该单位的厂区内没有发现危险废物露天存放的现象，该单位建有危险废物存储库，库内的危险废物量与台账相符，该单位定期将危险废物转运至大连开发区东泰产业废弃物处理有限公司处置，有电子转移联单，但是该单位的废炉渣未及时清运。	基本属实	一、聘请专家对电镀企业排污情况进行全面检查，2018年12月底前完成检查工作并出具专家意见，根据专家意见进行整改。 二、进一步加大对各涉重金属企业的监督管理力度，不定期开展现场监察、监测工作，发现违法行为依法严厉查处，同时做好信息公开工作。	无
20	X210000201811140121	台山电镀厂设备老旧，环保设施几乎停运，厂内地面没做防腐防渗漏处理。废水废液直接流淌地面，污染地下水和土壤。	大连市	水、其他污染	一、该企业1993年建厂，部分设备老旧，情况属实。2017年3月，投资56万元，对污水处理设施进行升级改造，采用沉淀法、化学法相结合的处理方法，对生产废水进行处理。污水处理站设计日处理能力30吨，目前日处理量3吨左右。产生废水约2吨回用生产，其余废水委托大连中远海运重工有限公司进行再处理，达标后排放。污泥等危险废物委托大连东泰产业废弃物处理有限公司处理。 二、该厂在2017年3月对电镀车间地面在原有基础上加铺10厘米厚的混凝土，上覆加厚塑料板进行防渗防腐处理，墙壁加装塑料板加强防腐效果。该企业将进入污水处理站的管道由地埋式改为地上明管，避免了管道破损无法排查的隐患。	基本属实	一、聘请专家对电镀企业排污情况进行全面检查，2018年12月底前完成检查工作并出具专家意见，根据专家意见进行整改。 二、进一步加大对各涉重金属企业的监督管理力度，不定期开展现场监察、监测工作，发现违法行为依法严厉查处，同时做好信息公开工作。	无
21	D210000201811140038	演武街抚矿中机热电有限公司没有回收粉煤灰的垃圾场，把粉煤灰承包给葫芦岛众杰建材有限公司处理，后者违法排放几十万吨粉煤灰。11月4日，举报人已经向中央环保督察组反映，目前已经结案。举报人认为存在以下问题：调查结果认定葫芦岛众杰建材有限公司违反《环境保护法》，涉及的两个调查卷中，一个是抚顺市环保局局长不签字，包庇违法行为；另一个是强迫抚顺环境监察局处理抚顺众翔公司，让众翔公司顶罪，让真正有违法行为的葫芦岛众杰建材公司逃避处罚。举报人要求核实处理。	抚顺市	其他污染	经查，葫芦岛众杰建材有限公司委托抚顺众翔公司在抚顺开展相关业务。 2018年11月15日，调查发现，2018年抚顺市环保局在粉煤灰倾倒案件下达处罚文书前，组织律师和调查人员针对众翔公司依法处罚问题进行专题研究，后形成处理建议，经审核后，分管局长、局长在行政处罚审批表上签字，对违法企业下达了行政处罚法律文书。案件审理过程及处罚结论做到了有法可依，有据可查。 同时，据抚顺市环监局办案人员反映，在整个办案过程中，抚顺市环保局局长没有干扰基层办案人员调查取证，也没有授意办案人员对任何一家进行偏袒。	不属实	无	无
22	X210000201811140088	前甸镇台山村王某某自2010年起伙同他人在该村挖砂土出售，共计破坏林地约200亩，破坏生态环境。	抚顺市	生态	2018年11月15日，现场检查发现，投诉人反映位置在抚顺市顺城区前甸镇台山村莫地沟。被投诉人王海洋在2003年5月与台山村村委会签订租赁协议，承包该地块土地150亩种植果树，期限50年。承包时该区域为荒山，都是村民开荒种的地，没有树木。2010年10月，王海洋在承包果园撤土20万立方米约41.29亩出售，用于公益设施场地回填平整，收入一半交给村委会。2011年，经村民代表大会同意，王海洋对撤土区域进行平整用于发展设施农业，多余土量出让收入交给村委会。在平整场地建设设施农业过程中，区域四周修建了护坡防止水土流失。之后没有新的破坏生态环境行为。 2014年4月23日，抚顺市森林公安局针对王海洋未经审批破坏林地1682平方米问题，对其罚款2万元，罚款已缴纳。	基本属实	加强对该地区的巡查，如发现违法行为及时查处。	无
23	D210000201811140014	本溪水务局鸿原供水责任有限公司在东兴办事处东兴社区小河背沟实施观音阁水库引水入本工程，铺设地下管网，导致小河背沟11户人家自留水井干枯。举报人去年曾向中央环保督察组反映，前几日也向中央生态环保督察组反映，问题未得到解决。	本溪市	水、生态	小河背居民原有11眼水井，目前4眼有水，7眼无水，井水干枯原因无法确定与输水工程有关。曹继发家中有一米深集水坑一个，经专家论证，其无水原因与输水工程无关。在未查明水井干涸原因的前提下，2015年10月起，由本溪泓源供水有限责任公司委托东兴街道办事处雇用专业送水车每日13点至13点半为小河背14户居民送水，持续至今。2017年、2018年多次组织相关部门研究该区域百姓吃水问题，邀请水文地质专家考察打井位置，拟在山上打井或寻找泉眼作为水源，通过蓄水池和管道直接供山下百姓饮用，但由于连续5个枯水年，地下水位持续下降，原地表有水出露的地方均已干枯。专家多次现场考察均未找到合适的打井位置。后经研究，采取在山下打井和修建蓄水池，经水泵加压向山上送水方案。现已完成82米深水井一口，水量充足，但由于水井位置距高速公路较近，2017年8月6日被高速公路管理处停工。目前仍然由泓源供水公司委托东兴街道办事处雇用专业送水车为小河背14户居民送水。	基本属实	采取集中打井或由村民自行打井的方式，计划年底前一次性解决小河背居民的吃水问题。	无
24	X210000201811140060	一、毛甸子镇宝石村刘某某建设电站毁坏森林植被5亩。 二、该村孙某某、陈某某私自砍伐100多亩落叶松幼林，破坏生态环境。	丹东市	生态	一、经实地测量，该电站实际占用林地面积1.905亩，没有超出批复面积。 二、经宽甸县林业局调查核实，滥伐林木和非法占用农用地（林地）行为系王兆环所为，不是孙某某、陈某某所为。经现场核查，被砍伐地块现已重新恢复了植被，违法行为人已判刑。投诉情况部分属实。	部分属实	2017年5月12日，被告人王兆环因非法占用农用地罪被判处有期徒刑一年，并处罚金7万元。	无
25	X210000201811140006	一、刘家河镇企业尾矿废水排入河里，污染地下水。 二、刘家河镇五个村被毁掉耕地约2000亩（刘家河村肉联厂占耕地50亩、黄金厂占耕地40亩、酸厂占耕地10亩、恒通公司占耕地300亩、乱批建房占耕地200亩；秋木庄村小南沟开矿占耕地60亩；徐家台村崔沟建厂占耕地60亩、徐大沟猪场占耕地50亩、狐狸洞沟门建厂占耕地50亩、乱批建房占耕地100亩；伙荣沟村开矿、建小区楼房、乱批建房合计占耕地500亩；投诉人从电视上得知八道河村700亩耕地被开发，质疑是否有审批手续。	丹东市	生态、水	刘家河镇共有产生尾矿企业7家，正在生产企业3家，常年停产企业4家，其中辽宁首钢硼铁有限责任公司、辽宁天利金业有限责任公司、辽宁恒通矿业有限公司、凤城市兴东硼化有限公司环保手续齐全。凤城市硼化工有限公司、凤城市鑫锋硼铁有限公司、凤城市华丰矿业有限公司有环评批复，未验收。不存在尾矿废水排入河流污染地下水问题。经凤城市环保局监测站2018年11月20日对地下水取样监测，监测数据达标。 经查： 1.丹东耘垦牧业有限公司（刘家河肉联厂）总占地面积40亩，分别于2008年、2013年取得了土地使用权证，合计26679平方米（40亩），该公司所占地类为建设用地，未占用耕地。 2.辽宁天利金业有限责任公司（黄金厂）总占地面积86.9亩，分别于2014年、2015年取得了土地使用权证，合计57988平方米（86.9亩），该公司环保手续齐全，所占地类为建设用地，未占用耕地。 3.凤城市顺达实业有限公司（酸厂）总占地面积8.4亩，于2012年取得土地使用权证，合计5600平方米（8.4亩），该公司所占地类为建设用地，未占用耕地。 4.辽宁恒通矿业有限公司（恒通公司）环保手续齐全，已取得了农转用手续，批准面积6.4564公顷（96.8亩），该地已征收为国有土地，未供给用地单位，未建设，未占用耕地。 5.凤城市恒通硼铁有限责任公司（小南沟开矿）环保手续齐全，总占地面积134.8亩，于1993年取得土地批复手续，批准面积53.1亩。该厂区超占的土地面积已被凤城市国土局依法查处。分别为2007年10月处罚47036平方米（70.5亩，其中耕地27.7亩）；2010年7月进行处罚7500平方米（11.2亩），占用耕地部分已查处。 6.凤城市鑫锋硼铁有限公司（崔沟建厂）有环评批复，未验收，总占地面积48.5亩，于2010年取得土地使用权证，该厂区违法占地面积已被依法查处，2007年对其违法占地进行过处罚，面积27608平方米（41.4亩，其中耕地12.4亩），占用耕地部分已处罚。 7.凤城市屹峰生态养殖有限公司（徐大沟猪场）占用地类为设施农用地，非耕地。 8.凤城市兴东硼化有限公司（沟门建厂）有环评批复，未验收，总占地面积55.3亩，于2007年取得土地使用权证，现该公司所占地类为建设用地，未占用耕地。 9.辽宁首钢硼铁有限责任公司（伙荣沟村开矿、建小区楼房、乱批建房）环保手续齐全，总占地面积703.6亩，于2010年取得土地使用权证，农民建房为首钢建设回迁户住房，都取得了农民建房手续，该公司所占地类为建设用地，未占用耕地。 10.八道河村700亩耕地被开发问题，是指刘家河镇八道河村汤池组土地，未被开发。	部分属实	无	无
26	X210000201811140079	大东沟治理不彻底，流于形式，应付检查，督察期间上游水库放水，督察结束后大东沟水质再次恶化。	丹东市	其他污染、水	大东沟整治是一项长期且较为系统的工程，需按照综合整治计划稳步推进，将于2020年底完成整治计划，不存在治理不彻底的问题；除了有序实施治理计划外，同时为暂时缓解大东沟水体变质散发的气味，依据治理专家论证意见，2018年3月至11月期间，根据气候变化不定期对大东沟补（换）水40次，不存在流于形式，应付检查的现象。中央环保督察期间放水也在例行补（换）水计划内，督察结束后大东沟水质再次恶化的情况不属实。	基本属实	1.计划2018年11月底全部完成施工图设计； 2.计划2018年12月初开始清淤工程，分四个施工段，2019年5月底完工； 3.计划2018年12月初开始污水处理厂二期工程，2020年底前完工； 4.计划2019年4月开始大东沟及大沽沟景观提质工程，2019年年底完工； 5.计划2019年5月初开始截流干管及污水管网完善工程，2020年底前完工。	无
27	D210000201811140022	张台子镇天河泡乡的辽宁省沈煤集团红阳热电的烟囱夜间冒黑烟，偷排污水，导致地下水被污染。据说由于该集团污染地下水，省政府给村民拨付几亿元补偿款，但天河泡乡村民未得到补偿。	辽阳市	水、大气	辽宁沈煤集团红阳热电有限公司位于辽阳市灯塔市西马峰镇岳家堡村西北，该企业是辽阳市城区集中供暖企业，目前企业共有五台锅炉，每台锅炉都安装了在线监测设备，与辽宁省和辽阳市环保部门联网，大气污染物排放情况24小时处于被监测范围内。企业生产废水经处理后全部回用，无外排。 现场调查核实，2018年度在线监测数据显示，该企业只在停炉、起炉过程中有超标排放现象，其余时间均达标排放。停起炉过程中，由于烟气中氧含量过高，致使污染物折算浓度超过标准限值。停启炉过程属非正常生产状态，且企业均已备案。 企业生产废水经处理后用于生产回用，不外排。2018年11月15日，对天河泡村集中式饮用水进行水质监测，30项监测项目结果符合国家生活饮用水卫生标准。 经辽宁沈煤红阳热电有限公司、辽阳市灯塔市财政局证明，没有接到过举报中所称的省政府补偿资金。	不属实	无	无
28	D210000201811140031	中三家镇辘轳井村的新华钼矿生产废水偷排至河道内，污染河水和下游地下水，影响居民饮用水安全。	朝阳市	水	经查，该公司在2018年5月26日恢复生产后，生产过程中产生的废水全部排入尾矿库，经尾矿库沉淀后再循环利用，现场没有生产废水外排现象。投诉问题中反映的“生产废水偷排至河道内”的水，为矿区员工生活饮用水，来源于地下矿井，经泵带抽取存储于400立方米的水箱中。水箱储满后，多余的清水溢出，自然流出厂外。 2018年8月21日，第三方检测公司对外排溢流水进行的检测结果显示，排出的水质符合地表水水质标准。公司现已委托检测公司对排出厂区的清水再次进行检测。	基本属实	无	无

（下转第八版）