中央第一生态环境保护督察组“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第二十三批 2018年11月27日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	X210000201811260068	沈阳祝家污泥堆存场风险管控与修复项目,污泥数量、污泥出口处置过程、处理能力造假。项目监理单位(辽宁诚实监理公司)雇用无监理资质人员在现场办公。六号坑回填工作中,中标单位(沈阳顺东市政公司)不按要求进行回填,回填数量造假,且回填土掺杂大量生活垃圾、建筑垃圾,工期严重滞后。	沈阳市	土壤	11月27日,核实情况如下:为确保祝家污泥处置项目的污泥数量准确,污泥出场前经地磅计量后形成称重磅单,并实施转移联单管理(五联),由业主单位,运输单位、接收单位、监理单位四方签字确认,票据上要求准确记录称量时间及车牌号,有效称重磅单+联单方可作为计量依据。祝家污泥处置项目主要采用ESP石灰干化、电厂掺烧、生物发酵、华电公司蚯蚓生物法及混合制砖5种处置工艺。在处置过程中,国电环保公司与监理单位到相关处置企业进行检查,重点检查掺烧管理台账、掺烧生产记录、处置进度,对电厂环保指标等情况进行检测,未发现污泥出口处置过程造假。 祝家污泥应急处置能力约为3000吨/日。其中,掺烧电厂共计11家,按照5%的比例掺烧,每日可接收含水率80%的污泥约2500-3000吨。另外辽宁华电公司采用蚯蚓生物法及混合制砖工艺,每日可处置500-1000吨污泥。在污泥实际处理能力方面符合祝家污泥处置进度,没有造假情况。 辽宁诚实工程管理有限公司在祝家现场监理人员共8人,其中2人有监理工程师资格证,1人有石油工程建设监理工程师证,2人有工程机械助理工程师资格证,其余3人虽然没有工程师资格证,但已通过该公司组织的监理业务培训。依据《建设工程监理规范》,具有中专及以上学历并经过监理业务培训人员可作为监理员从事具体监理工作,因此以上人员符合监理员要求。 国电环保公司(业主单位)与沈阳顺东市政公司(中标单位)签订了祝家污泥项目6#污泥坑回填工程合同,经核实,目前未发现中标单位有不按要求进行回填的行为。当前回填工作正在进行中,还未开展验收计量工作,不涉及回填数量造假的问题。 通过对现场监理和国电环保公司相关人员进行问询,曾发现过两车次回填土中掺杂着塑料和砖头,现场监理人员不允许进行回填,并责成施工单位将该两车回填土运走,同时向业主单位进行了通报。 6#坑回填项目于2018年11月2日签订合同,合同期为30天。截至11月27日,已完成回填量的65%,计划一周后完成回填工作,回填工作基本满足施工工期要求。	不属实	加强祝家污泥处置过程中实施的各项措施的环境监督,确保污泥处置工作在按时完成的同时达到安全处置。	无
2	D210000201811260031	赵屯乡赵屯村崔某某在红旗山上经营养猪场(存栏量1000头猪)和养鸡场(年出栏量100万只鸡),异味严重扰民;雨天时粪便被冲积到村里,且拉粪车有撒漏现象,污染环境。	大连市	水、大气	一、经现场调查,崔某某经营的养猪场和养鸡场全称为瓦房店市赵屯屯长盛畜禽养殖小区,建有9栋猪舍,生猪年存栏约1400头;建有6栋鸡舍,最大存栏量为12万只。养猪场建有防雨、防渗的污水池和防雨、防渗、防外溢的储粪房。养鸡场建有防雨、防渗的污水池,与养猪场共用一座储粪房,但未办理相关环保手续。 二、经现场勘查,该养殖小区东侧、西侧、北侧为山地农田,无居民;南侧距小区700米处有居民屯。养猪场内异味较大,南侧200米外异味明显减轻。 三、该养殖小区储粪房无粪便外溢痕迹,养猪场和养鸡场之间的道路两侧有少量鸡粪散落。附近村民称未发现雨天该养殖小区粪水污染居民屯的情况。	基本属实	一、对该养殖小区养鸡场未经环保审批投入养殖的违法行为立案查处,拟处罚款2万元。 二、责令该养殖小区在2019年2月前完成补办环保手续。 三、责令该养殖小区立即清理散落鸡粪,并对粪污运输车辆加强管理。现已完成清理。	无
3	D210000201811260070	开发区蘑岛蓝湾小区附近的月亮湾景区被非法填海造地,审批填海面积为40多公顷,但是实际填了150公顷。大连市政府称2009年已经终止填海项目,但是2010年施工方还在大面积填海。举报人要求尽快恢复海滩原貌。	大连市	海洋	一、回填区域取得了原辽宁省海洋与渔业厅颁发的海域使用权证,审批面积合计126.45公顷。实际填海面积港口码头区65公顷,旅游休闲区42公顷,共计107公顷。 二、填海项目2008年8月开始施工,2009年初停工,至今再无填海行为。	基本属实	区域行政主管部门加强该区域的监管,保证该区域合理合法开发利用。	无
4	X210000201811260044	英特尔半导体(大连)公司将含有废酸成分的工业废水未经处理排入污水管道,造成污水管道腐蚀和渗漏,污染土壤。	大连市	水	该企业产生含有酸性物质的生产废水,通过分类收集进行处理后排入小窑湾污水处理厂。现场检查时,污水处理设施正常运行。 查阅该单位2018年废水委托检测报告和2018年土壤委托检测报告,并调阅英特尔半导体(大连)有限公司在线监控月报表,各项污染物均达标排放。2018年11月28日,金普新区环保局监测站对该单位排放口采样监测,监测报告显示,排放口废水符合辽宁省《污水综合排放标准》。 该企业经处理达标后的污水对管路具有一定慢性腐蚀性,但污水压力管不存在渗漏的问题,也没有污染土壤的情况。	不属实	加大对该企业的监督管理力度。	无
5	D210000201811260015	海城市七彩化学公司废水超标排放,导致五道河被污染。举报人称省里抽检河水水质时,海城市监测站站长私自调换水样,逃避处罚。	鞍山市	水、其他污染	经核实,企业共15个建设项目,均取得了环保审批手续,已建成投产的11个项目完成了项目竣工环境保护验收,环保手续合法有效。企业自建一套日处理能力为5000t/d的污水预处理设施,工艺包括集水系统、预处理与暂存系统和生化处理系统三个单元。经调阅企业的污水处理设施运行台账和第三方公司的检测报告(2018年5月22日、2018年10月18日)显示,企业的污水处理设施能够正常稳定运行,废水出口浓度达到腾鳌镇污水厂接纳标准。企业的生产废水经本厂的预处理设施处理后进入腾鳌镇污水处理厂,经污水厂处理后排放入王铁河,流入三通河再汇入五道河。 经查,举报人称省里抽检的河水水质,是指对海城市境内五道河水质断面考核采集水样,五道河系太子河支流。省里抽检河水水质是依据《辽宁省水污染防治工作方案》要求,每月对海城市五道河考核断面水质不定期进行抽检,并进行考核。工作程序是按照《国家地表水环境质量监测网采测分离实施方案》,实施采测分离管理机制,将水样采集和分析测试工作交由不同的单位承担,在机制上与利益相关方脱钩。对水样加密混合后随机分送至各分析实验室。采取“双随机”的办法,即采样的第三方检测机构随机抽取,每月采样时间随机抽取,什么时间到海城市五道河考核断面采集水样、样品送到何处,全程保密,不告知海城市环境保护局及海城市环境保护监测站,海城市环境监测站站长及工作人员从不参与,不存在私自调换水样的行为。	不属实	无	无
6	X210000201811260046	一、牧牛镇牧牛村范门村民组村民宋某某非法占用耕地,破坏性采矿,严重破坏生态环境。 二、创大铁选矿将尾矿渣排入河里,导致河水变黑,尾矿下游土地淤积废渣不能耕种,尾矿周边庄稼减产,扬尘污染严重。 三、宋某某无合法手续非法占用范门村民组400多亩土地,其中尾矿占耕地、荒地260亩,400多亩树林被毁,破坏生态环境。 四、选矿厂常年抽地下水,造成地下水位下降,使多数村民家井水干枯,吃水困难。	鞍山市	生态、大气、土壤、水、其他污染	一、创大矿业有限公司批准使用的采矿用地19.8亩和建设铁选厂用地10.49亩中无耕地,尾矿库占地120亩也无耕地。经查阅历年岫岩满族自治县创大矿业有限公司矿山储量年度报告,未发现该矿有破坏性采矿。创大矿业有限公司占用采矿用地、建设铁选厂用地、尾矿库用地以及非法占用的林地共计378.29亩,采矿用地、建设铁选厂用地有批复手续,尾矿库占用地类为建设用地和未利用地且有安全生产许可证,非法占用林地228亩,举报情况属实。 二、经现场检查,尾矿库边缘已进行加固,侧面采用防尘网覆盖,上面用砂石料进行硬覆盖,尾矿坝下游土地也没有矿渣淤积,因此不存在尾矿渣排入河里,河水发黑现象。岫岩县环境监测站对尾矿库旁边的牧牛河河水上下游水样pH值、COD、氨氮、色度等指标进行监测,监测数据均达到《地表水环境质量标准》二类标准。对尾矿库边界下风向环境空气质量进行TSP监测,监测结果显示TSP数据达标。 三、创大矿业有限公司生产用水是提取牧牛河地表水,并且该矿从2014年至今一直处于停产状态,从停产至今未抽任何水。反映的情况不属实。	部分属实	2018年,已将非法占用林地恢复植被230余亩,至今没有新增非法占用林地行为。	无
7	D210000201811260009	举报人曾于11月15日向中央生态环保督察组反映新钢噪声扰民问题,至今未得到解决。	抚顺市	噪音	2018年11月16日进行现场调查,并针对新钢噪声超标问题对其进行处罚,处以10万元罚款,并责令企业立即进行整改。 针对噪声问题,该企业于2014年完成噪声治理一期工程;2017年11月开始实施厂界噪声治理二期工程(分两阶段),目前,第一阶段已完成。由于该企业内部声源较复杂,第一阶段完成后,再无突出噪声源,影响厂界的声源不好确定,需要对厂区南北部噪声源进行重新分析筛查。为保证第二阶段噪声治理工程能够科学有效地解决问题,2018年11月28日,抚顺新钢铁有限责任公司聘请4名中科院噪声治理专家进驻厂内,对厂区内噪声源进行勘测和采样。11月30日,4名专家返回北京进行噪声样实验室分析。	属实	目前,企业高炉余热作为李石经济开发区部分居民的供暖热源,无法进行生产调整。企业将积极控制厂内施工、作业等可控声源,同时做好噪声治理准备工作,待专家完成噪声样分析后,立即组织实施第二阶段噪声治理工程。	无
8	D210000201811260095	清原镇镇西村的隆烨化工有限公司雨天或者夜间偷排红色或者豆浆色污水至村稻田内,最终流入辽河,污染农田及河流。	抚顺市	水、其他污染	经查,2017年曾因该企业污水外溢污染环境行为对其予以处罚,责令该公司在2017年7月25日之前对4个沉淀池采取防雨水、山水措施,确保沉淀池内废水不外排。2017年7月28日,经复查,该公司已对4个沉淀池全部采取密闭措施,池内废水全部循环回用,不再外排。 2018年11月27日,经现场核查,该企业处于正常生产状态,在纸板车间停止运行后,用水冲洗车间内的设备和地面,冲洗后的废水进入4个沉淀池,池内废水全部循环使用,未发现企业有废水外排现象。	基本属实	该公司将于2019年新建8000万平方米瓦楞纸生产线项目,同时配套一个污水处理车间,安装一套污水处理设施,将企业生产废水统一收集,统一处理。	无
9	X210000201811260008	英额门镇柳木桥村清原满族自治县供销社806仓库,2010年左右运来100多万吨矿渣,致使整个流域水、大气以及生态遭到严重破坏,矿渣中含有放射性物质,至今矿渣未得到妥善处置,危害周边群众安全。	抚顺市	土壤、辐射	806棉花储备库位于清原县英额门镇柳木桥村。2009年,清原县政府通过招商引资朝盛公司,准备在该处投资建设铁制品加工厂,但后来受国家产业政策影响,审批手续无法办理,废渣一直堆放至今。经现场实测,废弃矿渣约为22.58万立方米。 2018年9月29日,针对806棉花储备库堆放废弃尾矿问题,委托第三方机构对该处土壤、固废、地表水进行了检测,根据分析报告结论,堆放的废弃物尾矿为一般固体废物,不属于危险废物,地表水没有受到污染。 2018年11月28日,经核查,该处已上冻,表面覆盖冰雪,并委托第三方公司对该仓库辐射情况进行了监测。监测结果显示,对周围的环境没有影响。	基本属实	目前,为防止废矿渣扩散遗撒,已在该地区设置围挡。同时,为彻底杜绝废弃矿渣污染问题,清原县人民政府已委托辽宁城建设计院有限公司制定《清原县806尾矿堆放场地治理方案》,目前方案报告正在编制中。同时,由于已进入冬季,无法进行施工。待2019年春季,施工条件允许后,清原县人民政府将严格按照治理方案进行集中治理。	无
10	X210000201811260014	一、新钢铁有几十个烟囱排放大量的蓝烟或黄烟,污染环境。 二、万科金域蓝湾附近精细化工厂和催化剂厂排放刺激性异味,影响周边居民生活。 三、德商小区附近美亚制药和安信化学两个化工厂经常排放刺激性气味。 四、三宝屯村内很多非法小工厂的小锅炉冒黑烟,污染环境。	抚顺市	大气	2018年11月27日至29日,现场调查: 一、抚顺新钢铁有限责任公司正常生产。主要排气筒40个,排放的烟气呈白色雾状,厂内多处凉水塔的水蒸气呈白色雾状,未发现排放大量蓝烟或黄烟现象。目前,该企业主要大气排放口均安装了自动监控设施,抽查自动监控数据及查阅手工监测报告,监测数据达标。2017年,针对该企业无组织排放问题,已对其进行查处,企业已按要求完成整改。 二、抚顺极顺精细化工有限公司和抚顺石化分公司催化剂厂分别于2018年3月、2017年9月停产至今。11月20日至27日在万科金域蓝湾附近开展连续7天检测工作,检测结果达标。 三、辽宁美亚制药有限公司处于生产状态,大气污染防治设施正常运行,现场未闻到刺鼻性气味,该企业每月委托检测结果显示各项污染物均达标排放;抚顺安信化学有限公司因设备检修于2018年11月2日停产至今,现场未闻到刺鼻性气味。曾多次进行现场监察,均未发现异味情况。对该地区周边空气质量进行了长期监测,监测结果达标。 四、三宝屯村内共有2家非法加工点,分别为王惠武豆腐加工点和抚顺桑尼蜡制品有限公司,2家单位均无环保手续,生产时使用燃煤锅炉,存在冒黑烟情况。	部分属实	2018年12月3日,下达《关于对抚顺桑尼蜡制品有限公司等2家单位予以取缔的决定》,目前,2家单位已停产,正在自行拆除生产设备。	无
11	X210000201811260075	溪湖区月牙岭南侧煤铁地区,一、衡泽热力锅炉房扩大占地,大肆破坏月牙岭上山林,致使该区域生态环境恶化,且锅炉房燃煤及炉渣大面积散乱堆放,造成该区域自然植被难以生长,生态环境受到破坏,且造成扬尘污染。二、彩屯、竖井等地区改造工作中止,原居民楼前甬路等设施拆除,既无硬化又无植被覆盖,造成扬尘污染,影响居民居住环境质量。	本溪市	生态、大气、土壤	2018年10月,“本溪市溪湖区早期棚改外配套供热基础设施建设工程项目”“本溪衡泽热力发展有限公司彩屯热源厂棚改热源增容改造工程”开工建设。项目预计2019年11月建成投产。 一、针对该公司扩大占地,大肆破坏月牙岭上山林,致使该区域生态环境恶化问题,现场实地调查,扩建项目占地为荒地,不存在占用林地问题。 二、针对锅炉房燃煤及炉渣大面积散乱堆放,造成该区域自然植被难以生长,生态环境受到破坏,且造成扬尘污染问题属实。 三、彩屯、竖井等地区改造工作中止,原居民楼前甬路等设施拆除,既无硬化又无植被覆盖,造成扬尘污染,影响居民居住环境质量问题属实。	基本属实	要求企业在封闭储煤场、灰库建成前将厂内堆存的煤炭、粉煤灰等物料立即采取覆盖措施,控制扬尘污染。目前,企业已对裸露的煤堆和粉煤灰堆进行了覆盖。 2018年10月,采取了设立围挡、覆盖、洒水及对渣土进行清运并采用砂石料对各场地进行铺垫夯实等措施控制扬尘污染问题。将严格管理,对施工场地进行清理,确保施工场地整洁。	无
12	X210000201811260077	凤山经济管理区龙山村有一家水镁厂,两家电熔镁厂,污染严重;最为严重的是嘉盛冶金耐火材料有限公司无环保手续,作业时产生粉尘,污染大气环境,造成粮食减产、绝收。嘉盛冶金耐火材料有限公司擅自砍伐举报人经营的板栗园中350棵板栗树,约4.5亩林地,用于建厂。	丹东市	生态、土壤、水、大气	2018年11月28日,现场检查,丹东鑫阳矿业有限公司水镁石加工项目按照环评要求建有配套的布袋除尘器,运行正常。凤城市环境监测站2018年11月28日对该企业生产时有组织排放和无组织排放情况进行监测,数值达标。 凤城市大胜耐火材料有限公司煅烧车间完全封闭,安装有两台电熔镁炉,建有配套的布袋除尘器。凤城市环境监测站2018年11月30日对企业生产时有组织排放和无组织排放情况进行监测,数值达标。 凤城市嘉晟冶金耐火材料有限公司建有密闭煅烧车间,安装有配套布袋除尘器。凤城市环境监测站2018年11月27日对企业生产时有组织排放和无组织排放情况进行监测,数值达标。 通过对以上三家企业现场检查,均存在厂区地面粉尘沉积问题,铲车、叉车在厂区院内工作过程中会有扬尘产生,大风天气时,地面沉积的粉尘扬散也会对周围环境造成一定的影响。 粮食减产、绝收问题因当前季节粮食已收储,无法衡量减产情况,绝收问题不存在。 经调查核实,2017年1月1日嘉盛冶金耐火材料有限公司与原龙山村1组村民温波签订了板栗园承包合同,承包期为2017年1月1日至2036年12月31日。2018年5月10日,嘉盛冶金耐火材料有限公司占用该板栗园拓宽厂区道路,占用林地面积约609平方米。修路时板栗园的树已不存在,不存在擅自砍伐问题,占用林地609平方米建厂情况属实。	基本属实	针对该企业擅自改变林地用途的行为,于2018年8月2日下达了林业行政处罚决定书,给予6090元罚款处罚,并责令该企业于2019年4月底前将破坏林地恢复原状。 要求企业加强对粉尘的治理,定期检查更换破损的除尘器布袋,保持除尘设备正常运行,减少粉尘向外界的溢散。指定专人负责,及时清理地面沉积的粉尘,并定期采取洒水抑尘措施,降低粉尘对周围环境的影响。	无
13	X210000201811260030	一、宽甸县毛甸子镇洼子沟村八队铅厂,污水外排,造成土壤污染,影响农作物生长;生产废气外排,污染环境。 二、宽甸县毛甸子镇杨木沟村、二道岗子村、小东沟村、青椅山镇等很多地方砍伐天然林,栽种人参。	丹东市	生态、大气、水、土壤	一、经现场核实,丹东市福岩有色金属有限公司厂建有3个生产车间分别为厂区西侧的粗铅冶炼车间、厂区南侧的次氧化锌生产线和厂区东侧的硫酸锌生产线,办理了相关环保手续。经核实2018年该企业次氧化锌生产线和硫酸锌生产线一直处于停产状态。粗铅冶炼车间始终处于间断性生产,生产时间为:2018年4月11日开工,5月18日停产;8月13日开工,10月4日停产。2018年9月29日,委托第三方公司对该企业生产期间有组织排放和无组织排放废气进行监测,各项指标均达标。 根据日常监管情况,未发现该公司在生产时有废水外排行为,生产废水全部循环使用,现场检查也未发现排污口。 丹东福岩有色金属有限公司目前处于停产状态,生产时确有生产废气排出,影响周边环境。 二、1.经现场调查核实,宽甸县毛甸子镇杨木沟村、小东沟村内没有毁林种参现象;毛甸子镇二道岗子村六组老田沟六组发现毁林种参地块。2016年10月,董洪奎在毛甸子镇二道岗子村六组老田沟6林班18-1、18-2、31-1、32-1、33-1小班购买的天然林内,以种植人参为目的,滥伐柞杂树35株,核立木蓄积7.7291立方米,非法占用林地68.6亩,造成被占用林地原有植被毁坏。 2.投诉反映的青椅山镇砍伐天然林、种植人参共涉及房身沟村、梨树园子村两个地块,总面积139.1亩。①孙良海于2016年8月至2017年10月间,以开垦林地种植人参为目的,未经林业主管部门批准,擅自在房身沟村五组孙家沟黄畏岗窝子3林班6-1小班内,其个人购买的天然林内砍伐落叶松和柞杂树416株,核立木蓄积38.3431立方米,非法占用农用地(林地)面积79亩。②2017年9月28日,董洪奎以开垦林地种植人参为目的,在梨树园子村9组万家台1林班43.44小班(地方公益林),砍伐5-16厘米左右柞树724株、5-10厘米左右的落叶松152株,核立木蓄积17.2208立方米,非法毁林种参60.1亩。	部分属实	针对目前丹东福岩有色金属有限公司的状况,将增加对企业监管频次,督促企业尽快完成在线监测联网,发现违法行为立即查处。 2018年9月20日,对董洪奎滥伐林木行为进行行政处罚,罚款人民币13875.92元,并责令补种滥伐林木株数5倍的树木共计175株,目前已补植完毕。2018年11月5日,宽甸县人民法院对被告人董洪奎犯非法占用农用地(林地)罪,判处有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币24万元,因董洪奎自身病情暂未收监执行。 2018年9月27日,宽甸县人民法院对被告人孙良海犯滥伐林木罪和非法占用农用地(林地)罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币11万元。 目前,以上涉案参地已全部完成造林。	无
14	D210000201811260006	九华山风景区是上世纪90年代国务院批准建设的生态防护林,现在被凌海市花园集团公司开发修路、建庙、盖楼盘,森林破坏率高达90%;楼盘西侧堆积约一万立方的沙石,扬尘污染严重。	锦州市	生态、大气	经查,花园集团开始建设九华山景区之前,公园内就存在若干条上山通道,对景区内原有上山通道进行了拓宽和硬化,形成了现有道路。同时,根据防火需要和建设方案的要求,新建部分防火通道及甬道。花园集团在原九华山中华寺废址翻建了慈海寺,现已全部交由凌海市佛教协会管理使用,该地块地类为非林业用地,不存在占用林地情况。花园集团所有开发建设楼盘均为国有建设用地,并严格按照城市总体规划进行,施工过程严格按照施工规范进行,五证及环保手续齐全,不存在破坏环境问题。 九华山景区共涉及林地493.73亩,其中公益林地面积408.61亩、商品林地面积85.1亩。花园集团在建设过程中,景点及附属设施存在占用公益林林地的问题,共占用公益林地48.19亩,占景区总林地面积的9.7%。 楼盘西侧堆积沙石部分未覆盖,约8000立方米。	基本属实	针对占用林地行为,现已在林窗空地、防火道两侧及原有林地内新栽、补栽、移栽各种规格乔木、花灌木等18万株,折合面积约55亩。 针对未覆盖的沙石,已要求施工方立即对沙石进行覆盖,并洒水降尘,目前已全部覆盖。	通报2人

（下转第十三版）