

中央第一生态环境保护督察组“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第二十八批 2018年12月2日)

(上接第十二版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
22	X210000201812010218	一、抚顺市镀锌钢管厂无任何环保设备,虚假零排放,实际生产排放含有六价铬废水;二、电镀废水暗坑慢渗,污染土壤和地下水;三、无电镀废水闭路管道,无废水集中储存池,无必要应急设施,无水处理记录,无危废库和转运联单;四、电镀生产中铬酸雾弥漫污染;五、电镀车间无防渗,污染物经常外溢,污染土壤;六、擅自增加电镀槽和1万安培大功率整流器一台,新增六价铬重污染的铬酸液十余吨,未配置任何回收治理配套设施。	抚顺市	土壤、水、大气	2017年4月,抚顺市镀锌钢管厂因电镀项目未经环评审批擅自投入使用,被抚顺市顺城区人民政府依法关闭,拆除了生产及相关设备。2018年5月1日,抚顺市镀锌钢管厂与陈志刚签订厂房使用协议。2018年5月至11月末,没有安装任何环保设备,没有办理环保手续,非法进行电镀项目生产约1个月。生产车间为水泥地面,有防渗,未发现酸液和六价铬液外排污染土壤现象。该违法项目电镀废水无处理记录,危废无转移联单,有铬酸雾污染,没有构成土壤污染。生产过程中擅自增加了电镀槽和1万安培大功率整流器一台,车间内有1吨空桶8个,但没有储存铬酸液。	部分属实	对陈志刚下达了《行政处罚事先告知书》,责令其立即停止违法行为。	无
23	X210000201812010222	一、塔峪村有一洗煤厂将废水直接排入塔峪河,沉淀池起不到净化作用,堆放废料污染地下水;二、顺合化工厂炼油气味刺鼻,生产废水废料直排厂前河道。	抚顺市	水、大气	一、经查,2018年初,该洗煤厂有生产行为,生产废水排入沉淀池,未直排塔峪河。已对该洗煤厂进行了查封。监测报告显示,堆放的废料和沉淀池未对和平村饮用水及地下水造成污染。 二、2012年,顺合化工厂在厂区内堆放成品油,存在异味。该企业法人代表已入狱,停产至今。现场检查未发现生产痕迹,无刺鼻气味。	部分属实	责令洗煤厂经营者立即将洗砂机、洗煤设备和废料清运干净。	无
24	X210000201812010118	本溪市本钢石灰石矿碎石厂,除尘设备闲置,粉尘污染环境,夜间生产噪声扰民。督察期间,停产躲避检查。	本溪市	噪音、大气	本钢石灰石矿碎石厂环保手续齐全,除尘设施正常使用,成品堆场也覆盖了滤网。由于峰谷电价原因,企业确实存在夜间生产现象,有噪声产生。2018年12月4日委托第三方检测机构对该厂的污染源和厂界噪声进行了检测。检测数据表明,经除尘器处理后粉尘排放浓度、厂界无组织排放浓度和厂界噪声分别达到相应标准。电费凭证显示该厂在督察期间并未完全停产,不存在躲避检查的问题。	基本属实	加强监管,确保企业污染物稳定达标排放。	无
25	X210000201812010154	本溪富民矿业公司破坏林地和树木违法行为,责令限期恢复植被,至今未见该公司对各项非法工程有任何拆除行动。	本溪市	生态	2004年8月至2010年1月期间,富民矿业采取露天开采方式,此阶段为非法占用林地、破坏林木的主要时段,多次依法给予行政处罚。截至2018年10月,共完成矿山生态恢复治理面积348.3亩。目前该矿仍在停产状态,采矿区域内建筑物共计9处,另有5处建筑物废墟,该5处建筑物废墟系富民矿业于2018年上半年自行拆除,但建筑垃圾未及时处理。	基本属实	督促富民矿业进行植被恢复,责令富民矿业限期拆除上述建筑,并清除建筑垃圾。	无
26	X210000201812010133、X210000201812010193、X210000201812010238	一、振安区九连城镇窑沟村书记张某某将丹吉公路新道和老道交界处的集体山林砍掉半个山头,数万方山皮土石被售卖;二、邻村潘某某在窑沟村农田地里开采砂石,破坏农田100多亩。	丹东市	生态	九连城镇窑沟村党支部书记张庆德无毁林、盗采山皮土行为。九连城镇九连村村民潘路涛存在破坏林地行为,已由林业部门进行行政处罚。未发现张庆德对潘路涛伙同、庇护行为。 2017年九连城镇九连村村民潘路涛采砂行为,已被调查处理,潘路涛已对问题地块完成恢复。	部分属实	立案调查,加强监管。	无
27	X210000201812010030	凌海市双羊铝业厂在冶炼过程中产生带有酸臭气味气体,污染周边环境,部分废弃物不经处理直接倾倒,废水排入地下,污染土壤和地下水。投诉人称该企业存在不使用污染防治设施偷排的情况。	锦州市	土壤、水、其他污染	双羊铝业厂全称为凌海市衡泰铝业有限公司,有环评审批及验收手续。脱硫除尘设备使用正常,生产废水蒸发量大,不外排。日常监察,未发现企业有不使用污染防治设施偷排问题。	基本属实	加强对企业监管,确保达标排放。	无
28	D210000201812010090	一、水源镇西青村有几十家油厂,非法购买废变压器油,加热过程中异味扰民;二、西青村的辽滨炭黑厂夜间偷排废气,并对举报人打击报复。	营口市	大气	一、经核查,大石桥市水源镇春风石油化工有限公司、大石桥市建达石化有限公司、营口老边燃料油品化工厂3家企业处于停业状态,工业动力电已断,现场未发现生产迹象、排放异味等情况。营口诚信化工有限公司处于停业状态。上述4家企业属储运油品企业,不属于“土法炼油”企业,不属于淘汰类企业。进货物品均为矿物油,非废变压器油。 查阅近两年的信访记录,未接到过该信访投诉,经走访周围村民均表示未发现企业有加异味情况存在。 二、现场检查时发现,该单位涉嫌通过逃避监管的方式违法排放污染物,环保部门已立案并移交公安机关。企业已完成整改,各项污染物达标排放。 经营营口市大石桥市公安局调取水源镇派出所两年内报警登记,未发现因举报营口市辽滨炭黑厂偷排而遭受报复案件发生。	部分属实	将在营口诚信化工有限公司恢复经营后对其污染物排放情况实施监测,再进一步处理。	无
29	X210000201812010115	营口港务集团有限公司向辽东湾仙人岛处海洋养殖海域非法倾倒废弃物,污染海水,导致养殖物死亡。举报人曾多次向政府部门反映,未得到解决。	营口市	海洋	曾有举报人董某多次举报,通过法院审理,驳回其索赔请求。 法院在审理相关案件过程中查明施工过程中没有实施污染环境的侵权行为,并确认施工单位广州航道局在施工过程中也没有出现违规倾倒行为,所涉及的海域也没有出现污染。	不属实	无	无
30	X210000201812010237	大五家子镇多家铁矿毁林几万亩,村民多次向各级政府反映,均未得到解决。	阜新市	生态	阜新蒙古族自治县大五家子镇境内有三家铁矿,分别是阜新增益矿业有限公司干选分公司、阜新县盛世实业有限公司、阜新增益矿业有限公司。经实地测量,阜新县盛世实业有限公司铁矿占林地359.7亩,其中占大五家子镇库力土村林地64.35亩,阜新矿集团于寺林场工区林地295.35亩。 阜新县增益矿业有限公司和阜新县增益矿业有限公司干选分公司,两个铁矿总占地面积为3174.5亩,合法性正在司法鉴定中。	基本属实	将该公司在大五家子镇林地内采矿一事列为非法占用农用地案侦查。	无
31	X210000201812010057	原盘锦市辽河口生态经济区工委书记兼东郭苇场场长杨某某,在龙王前湿地修公路破坏湿地89亩,修建欢喜岭新区楼盘时占用破坏湿地700亩,破坏南皮港作业区湿地1500亩,修建湿地广场破坏湿地40亩,南小里处的湿地划给李某东3141亩,划给孙某超2220亩用作繁殖场。	盘锦市	生态	举报现场龙王前湿地89亩,实为辽河口经济区于2010年在此区域规划建设新城修建的长度约3公里的土路。 欢喜家园小区项目为生态移民建设项目,占地150亩。相关部门核实认定,该项目不在辽河口国家级自然保护区范围内。该项目立项、环评、规划、土地、施工许可审批手续齐全。 该区域1500亩湿地为辽河口生态经济区计划开发的“苇海迷宫”旅游项目,未办理相关手续。项目没有深度开发,基本维持苇塘原貌。目前该项目乘船小码头已拆除。 原辽河口生态经济区于2012年开发的湿地码头广场。该项目未办理相关手续,占地约40亩,现已拆除并恢复成湿地。 盘锦市湿地科学研究所与盘锦光合蟹业有限公司通过签订协议,允许盘锦光合蟹业有限公司使用实验基地面积1600亩。盘锦市湿地科学研究所与东郭苇场签订战略合作协议,将小河分场3000亩地退化滩涂湿地无偿划给盘锦市湿地科学研究所作为实验基地,并非划给个人做繁殖场。	基本属实	2018年9月,生态环境部就辽宁辽河口国家级自然保护区环境违法行为约谈盘锦市后,2018年10月,盘锦市对相关责任人进行了问责,并进行了整改。	无
32	D210000201812010008	对之前反映的沙河口乡南王屯村的东晟碳素厂污染问题(编号:0590)回复不满意。一、政府官网称2006年建厂,实际是2004年建厂;二、政府官网称该厂不生产石墨电极成品,没有卫生防护距离要求,而实际是碳素厂应该有卫生防护距离;三、将生活污水及洗浴用水排至河内,属达标排放,实际是排放工业废水,而且将之前的排污管道堵死了。	葫芦岛市	其他污染	葫芦岛市东晟碳素厂于2004年11月注册,2006年建厂。 经查阅档案和现场检查,因企业最终产品不是碳素厂卫生防护距离标准所规定的石墨电极,故环评文件未设卫生防护距离。 2018年10月31日监测报告表明生活污水pH值、COD _{Cr} 、氨氮均达标,按环评要求排入连山河。该企业为升级管理,永久封闭生活污水排放口。现场检查时,该企业生产废水闭路循环,无工业废水外排。 目前,葫芦岛市东晟碳素厂已自行停产,该厂于2018年10月9日委托沈阳绿恒环境咨询有限公司进行后评价,企业将根据后评价结果完成整改、验收后再恢复生产。	基本属实	加强对该企业的日常监管,确保环保设施长期稳定运行。	无
33	D210000201812010018	第三次致电督察组,举报沙河营乡南王屯的东晟碳素厂问题,称政府答复造假,欺骗督察组。一、政府官网称该厂有绿化,实际没有;二、政府官网称该厂2006年建厂,实际是2004年建厂;三、政府官网称无污水污染问题,实际虽然将排污口堵住了,但是用车将污水拉走,排入河中;四、政府官网称未冒黑烟,实际是冒黑烟;五、该厂不生产石墨电极,实际是生产石墨电极的。	葫芦岛市	其他污染	因该厂树木成活率低,故未达到环评绿化面积,现企业已开始补种树木,但环评报告中对该厂绿化无硬性规定。该厂于2004年11月注册,2006年建厂。 2018年10月31日监测报告表明生活污水pH值、COD _{Cr} 、氨氮均达标,按环评要求排入连山河。该企业为升级管理,永久封闭生活污水排放口。现场检查时,该企业生产废水闭路循环,无工业废水外排。 委托第三方公司对东晟碳素厂有组织废气和无组织废气进行检测,根据《检测报告》,企业排放的废气符合国家大气污染物综合排放标准,无黑烟排放。 经查阅档案和现场检查,该厂生产的不是石墨电极成品。 目前,葫芦岛市东晟碳素厂自行停产,该厂于2018年10月9日委托沈阳绿恒环境咨询有限公司进行后评价,企业将根据后评价结果完成整改、验收后再恢复生产。	基本属实	加强对该企业的日常监管,确保环保设施长期稳定运行。	无
34	X210000201812010127	塔山乡白龙村南江屯几十条采砂船大规模开采海砂,在南江港、南浦港周围随意深挖拓港,破坏细沙海岸,破坏生态环境;村委会主任李某某2018年侵占十几亩农田,在无任何手续的情况下,填平多处河道建冷库和各种加工厂。	葫芦岛市	生态、海洋、水	绥中县海城确有盗采海砂行为,已由相关部门立案查处。 南江渔港建于1998年,未扩建。南浦渔港建于1996年,两个渔港均未发现随意深挖拓港、破坏细沙海岸、破坏生态环境的行为。 经调查,李某某为该村村书记李贵良,近几年从未发现侵占农田的行为。 塔山乡白龙村现有冷库2座,加工烘干厂1家,分别是付桂申(有土地使用证)、张红宝(正在办理用地手续)和秦泉(无土地使用证),2015年12月10日对非法占地建房立案调查并处罚款,已经移交法院强制执行,与李贵良无关。	基本属实	加强监管力度。	无
35	X210000201812010128	兴城市旧门乡草白村、杨郊乡松南村附近存在多家铅锌矿及铅锌选矿企业。上述矿山无任何环保设施,抽取地下水,废水不经处理直接排入附近河道;上述选矿企业经常趁雨天将尾矿库内选矿废水排入附近河道,对附近土壤、河流及下游水源造成严重污染。	葫芦岛市	土壤、水	1.兴城市旧门乡草白村有铅锌矿开采企业1家,为兴城市凝聚矿业有限公司;铅锌矿开采及选矿企业2家,分别为兴城市华光铅锌矿业有限公司和兴城市鸿亿铅锌矿业有限公司。3家企业均有环评和验收手续,建设防渗防漏蓄水池、空压机隔音间等环保设施。采矿生产时均抽取井水,生产废水不外排。兴城市环保局监测站对3家企业下游的南荆条沟水井、吕志权家水井地下水采样进行检测,报告结果表明,2个点的地下水水质符合规定的限值要求。 2.杨郊乡有3家矿业公司,分别为葫芦岛岳强矿业、新世纪矿业、金源矿业,均有环评审批和验收手续。经现场检查,未发现有废水外排现象。	基本属实	加强对矿山及选矿企业日常监管,确保企业环保设施正常运行,不发生废水外排情况。	无
36	X210000201812010184	建昌县食品产业园区凌河热力有限公司未批先建供热锅炉,违法补办环保手续。	葫芦岛市	其他污染	经相关单位核查,凌河热力有限公司现已建成的两台130吨锅炉(一用一备),手续齐全,不存在补办手续等情况;在建的一台35吨蒸汽锅炉没有环评审批手续。	基本属实	加强监管。	党内警告处分1人

“讲文明树新风”公益广告

中国精神 中国形象 中国文化 中国表达



金龙飞舞 华夏得福

中国网络电视台制

河北蔚县 焦新德剪纸