

这些网红游乐项目暗藏致命风险！“玩命”找刺激不可取

网红“高空秋千”存隐患 50万元成本1个月收回

今年5月3日，在四川广安华蓥市玛琉岩瀑布风景区，一名16岁游客在体验网红游乐项目“高空秋千”时从高空坠落，送医途中不幸身亡。

近年来，“高空秋千”成为国内各大景区追捧的网红高空游乐项目，不同景区叫法各异，都是从自然景观里借势搭建，依托山崖、瀑布的天然高差打造出悬空摇摆的效果。

进入暑期旅游高峰时节，不少消费者向《财经调查》栏目反映，四川广安游客高空坠亡事故发生后，其他开设“高空秋千”项目的景区仍然在火爆经营。这些设施的安全，引人担忧。根据消费者提供的线索，记者前往多个景区进行实地调查。

进入洛阳白云山景区，“高空秋千”项目醒目地挂着“勇敢的人先享受世界”的标语，一名销售人员正激情澎湃地鼓动着那些心向往之却不敢上前体验项目的游客们。

记者看到一名小姑娘穿着没有后跟的凉鞋，在销售人员的鼓动下，穿戴好全套安全装备后，便沿着近百米的悬崖天梯走向了“高空秋千”高处的起点，游客悬挂就位后，工作人员将秋千推送至悬崖外侧，随即释放安全锁扣，体验者立刻在重力作用下俯冲下坠，沿圆弧轨迹在数十米高空的峡谷之间来回摆动，看上去格外惊险刺激。

我国《特种设备安全监察条例》明确规定，大型游乐设施是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，设计最大运行线速度大于或者等于两米每秒，或者运行高度距地面高于或者等于两米。

“高空秋千”项目最大运行高度和速度均明显超过两米和两米每秒，无疑应当属于特种设备中的大型游乐设施。一直以来，国家对特种设备的生产、销售、安装、检验检测方面都有着严格的规定，可当记者查询大型游乐设施特种设备目录后发现，此类荡绳大秋千项目并未被纳入其中。

记者走访了多家游乐设备生产厂家，多名业内人士向记者透露，“高空秋千”是近一两年才在国内景区、网红游乐点兴起的新型游乐项目，现行的特种设备目录尚未收录，因此才出现了界定模糊的监管空白地带。目前，“高空秋千”项目的建设、检测、运营标准，全由景区自行把控，部分景区从业者心存侥幸，认为即便发生安全事故，凭借项目高额收益也足以承担赔付成本，因此无视安全风险，肆意运营。

据厂家透露，一套高空荡绳秋千设备的建设成本仅50万元左右，如果景区流量好，几乎一个月就能回本。

儿童玩飞拉达脱手高坠遇险 竟靠路人救援？

飞拉达也被称为铁道式岩壁攀登，是一种利用钢扶手、脚踏、固定缆索等器械在岩壁上行走的攀岩运动。整套线路修建在险峻悬崖之上，串联高空天梯、悬空钢索、裸壁攀爬、凌空栈道等多个高危路段。

攀岩在我国属于高危险性体育项目，2013年5月1日，经国务院批准，国家体育总局等五部门发布《第一批高危险性体育项目目录公告》，明确将攀岩列入目录。而飞拉达本质属于岩壁攀岩的衍生形式，理应按照高危体育项目落实严格的安全管理规范，项目本身与生俱来就存在较高的坠落、磕碰风险。

可记者实地摸排多地后发现，飞拉达作为网红新兴游玩项目，暂无统一的监管细则与建设运营标准。各景区自行划定游玩准入标准，身高、年龄、体重、着装要求参差不齐。部分景区受利益驱使不断放宽限制，竟然默许低龄儿童参与这项高危运动。

在一家名为南江大峡谷的景区内，记者看到景区内的崖壁上，一位大概十岁、身高一米三左右的孩子，在费

网红高空项目火爆出圈，惊险体验刷屏全网，“勇敢者游戏”背后却暗藏致命隐患。部分游乐项目游离监管之外，无国标、无检测，商家漠视安全，只为赚钱毫无底线。

暑期到来，《财经调查》栏目接到不少消费者反映，一些新兴的游乐项目安全事故频发，人身伤害事件屡有发生，安全风险不容小觑。

力体验着景区开设的“峡谷通天”飞拉达项目，孩子在陡峭岩壁行进格外吃力，多处卡点通行十分艰难，明显因身高不足受到限制，每挪动一步都需要整个身体大幅度探出去，踮起脚尖才能够到下一个扶手。

安全带本身分量不轻，孩子几次尝试将安全锁扣卡进上方一节的卡口，可受限于身高与体力，全都以失败告终，就这么卡在原地四五分钟，也始终没有安全员前来指导救援。最终孩子体力耗尽，竟发生了脱手！整个人瞬间向下坠落，重重撞向崖壁，一只鞋也不慎脱落。万幸孩子身后有一名成年游客，及时在下方将孩子拽住，才避免了一场险情发生。

在另一家风景区，记者发现两名未成年人满心欢喜的准备体验飞拉达项目。但令记者担心的是，两个孩子竟然是穿着拖鞋前来体验这个项目，现场没有任何工作人员上前阻止或提醒穿拖鞋体验的风险，反而是熟练递上了一卷胶带，让孩子们将拖鞋绑在脚上即可，明显已经不是第一次处理此类状况。

在重庆云阳龙缸景区，飞拉达项目使用的是三点式安全带。国家标准GB6095—2021《坠落防护 安全带》规定，坠落悬挂用系带应为全身式系带，三点式安全带原本多用于低风险攀岩的辅助场景，像飞拉达这样的高危项目，全程存在高空坠落、悬空悬挂的风险，按照规范必须使用防护更全面的五点式全身安全带。如果发生高空坠落事故，三点式安全带仅能固定下半身，使用者极容易上半身前倾从安全带开口处滑出坠落；即便没有发生整身滑落，整个人体的重量也会全部集中在腰腹与腹股沟位置，短时间悬挂就会压迫呼吸道与主动脉，导致人员快速窒息昏迷，大幅提升救援难度与死亡风险。

频繁翻船，救援迟缓 网红漂流亟待规范

正值暑期盛夏时节，依托自然山水打造的峡谷漂流，凭借沉浸式、刺激性的独特体验，一跃成为当下最火爆的网红游乐项目。记者在西南某省的漂流景区，按照要求穿戴好全套救生装备，跟随人流登上漂流船。漂流

开启后，记者观察发现，大部分河道都是天然形成，未经人工修整，水下暗礁乱石密布，皮艇时不时就会撞上礁石，尖锐石块刮擦船身，发出刺耳声响。

漂流进入水面狭窄河道，一处原本看似平静无波的水面骤然收窄，游客的船猛地撞上岸边礁石，瞬间在水面打起转来。紧接着便是一处高落差速降，一道大浪劈头砸来，皮艇被汹涌浪涛猛地掀翻，整船人翻进了河水里。

河道变化之后，湍急的水流导致几艘船翻船，可以看到，河面上都是被翻船甩进河中的落水游客，整整一分二十秒后，才有一艘救援船赶到游客身边。受水流吸力裹挟，救援人员费尽九牛二虎之力，才将游客拉上救援船，就在营救过程中，又有好几艘船接连翻覆。

近一个多小时后，这趟漂流终于抵达终点。几乎所有下船的人都狼狈不堪，丢鞋丢手机的情况随处可见。近一半的游客多多少少受了伤，然而沿路工作人员却淡定地发碘伏。不难看出，这种状况，工作人员早已司空见惯。

景区的司机告诉记者，现在看到的这些状况都还算是好的，去年雨水太大，受了伤的游客基本是一车一车往外拉。

记者了解到，峡谷漂流这类游乐项目受多部门联合监管，整套开办要求分为行政审批资质、河道场地建设、防护装备标准、人员持证配置、安全运营管理制度、红线禁规六大板块，我国《大型游乐设施安全技术规程》明确规定，峡谷漂流水道水深应不大于1.2米，漂流水道内壁应光滑平顺，不当有尖角等影响漂流筏运行或者乘客安全的缺陷，水道上方和两侧不当有影响乘客安全的凸起和障碍。这些峡谷漂流，明显没有把合规安全运营放在第一位。

业内人士表示，这类漂流项目大多为了追求更强烈刺激吸引游客，刻意突破监管要求，私自加深水位、制造大落差；不少未通过合规审批的漂流项目甚至直接利用尚未改造完成的自然峡谷，水下大量暗礁、尖角都被水流遮挡，也没有按要求做平滑钝化处理，安全风险完全不可控。

图文均据央视新闻



网红高空项目火爆出圈，惊险体验刷屏全网，“勇敢者游戏”背后却暗藏致命隐患。