

中央第一生态环境保护督察组“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第十九批 2018年11月23日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D210000201 811220084	朱家房镇腰戴村80%的村民在村里房前房后养牛,每家有一百头牛,村里共计有七八万头牛,牛粪随处可见,圈草时产生的扬尘污染环境,希望养殖户在其他地方养牛。	沈阳市	水、大气	2018年11月24日,现场调查: 一、该村现有肉牛养殖户210户,存栏3.1万头,其中147户建有储粪池,63户未建储粪池。圈草均在自家圈舍内进行,存在封闭不严粉尘外泄问题。 二、该村正落实要求,实施整改,63户未建设污染防治设施的养殖户正在建设粪污储存池。该村组织各种机械11台次,人工60余人次逐街逐户进行清理,已清理牛粪200余车共计200余吨。	属实	一、责令养殖户立即将粪污处理干净,日产日清。 二、督察63户未完成污染防治设施建设的养殖户,在12月4日前完成建设,对逾期未建环保设施的养殖户在此批肉牛出栏后不准补栏,逐步关停。 三、要求村委会将是否造成污染作为对养殖户办理贷款时出具证明的前提条件,实施黑名单管理,不予贷款支持和不享受各种补贴政策。 四、要求养殖户将圈舍进一步封闭,风大天气避免圈舍。	无
2	D210000201 811220029	元台镇后院村北侧的大连玉泉金属有限公司夜间炼铁时烟囱冒黑烟,并将生产废水直接排放到河流内,造成河水污染。	大连市	大气、水	一、该公司为大连玉泉金属制品有限公司,为了错开用电高峰,该企业经常夜间进行生产。电炉熔化过程中产生的废气经布袋除尘器后排入。于2018年11月25日晚对其除尘器排放口进行监测,结果显示废气达标排放。 二、该企业生产过程中无废水产生,冷却水池有防渗措施,不外排;生活污水经化粪池发酵处理后清淘农用。该公司南侧有一雨水沟,未发现该企业在该雨水沟上设置排水口。	基本属实	要求企业依法依规生产,废气全部经除尘器处理后达标排放。	无
3	X210000201 811220009	大连鑫玉龙海洋生物种业科技服务有限公司违规建设堤坝、港口、毁林占地,侵占岸滩湿地建成育苗厂;围填海工程存在少批多建现象,且岛内的燃煤锅炉等设施污染物排放不达标。	大连市	海洋	一、违规建设堤坝的单位是大连平岛置地有限公司,已在2017年立案查处;投诉的“港口”为皮口港平码头扩建工程由区交通局承建,审批手续齐全。 二、大连平岛置地有限公司,建设锅炉房时,将11棵刺槐树移植到岛内东北处,且建锅炉房占用林地1921平方米;对移植树木问题及占用林地问题,林业部门已依法查处并责令整改。投诉的“填海工程”手续齐全海面符合批复要求。 三、对该企业20吨生产供锅炉进行废气监测,监测结果达到《锅炉大气污染物排放标准》,该企业按照环评审批要求,生活污水收集在化粪池内定期清淘不外排,海参育苗进排水均经沉淀过滤池净化处理。	基本属实	按照相关法律规定对大连平岛置地有限公司违法占用林地、移树问题进行罚款处理,并责令6个月内恢复林地原貌。	无
4	X210000201 811220033	一、谢屯镇沙山村云台山林地树木,在未征求民意的情况下,仅凭一张砍伐证就被砍伐,绿了半个多世纪的青山被毁坏。 二、沙山村至长兴岛的滨海公路上,运输石料的重型运输车撒落碎石,扬尘、噪音污染严重影响周边居民生活环境。 三、沙山村王屯原有两条宽阔的泄洪入海沟,现在被侵占、堵塞,雨季泄洪不畅,导致许多村民的房屋因水被淹。 四、沙山村沿岸东西绵延50里的滩涂、海域上,18年来从未停止垦荒围海,围海之类破坏生态环境的活动,沿岸山体大都千疮百孔。	大连市	生态、噪音、大气、海洋、其他污染	一、云台山现由瓦房店市永兴建材有限公司进行开采,2016年3月31日,该公司获得行政许可决定书,2016年6月,该公司与沙山村村民委员会签订了《开采云台山石灰岩矿区内的林地、林木补偿协议书》,依法缴纳林地、林木补偿款930万元人民币。2016年至2018年,瓦房店市永兴建材有限公司办理了《采伐证》,分两次共采伐矿区内的林木32.92公顷(493.8亩),采伐过程中谢屯镇林业站工作人员全程监督,未发现超范围采伐。 二、随着长兴岛、交流岛石化工项目,基础设施项目建设的快速推进,沙山村至长兴岛的滨海路通行的运输石料车辆较多,其中大部分车辆都按规定采取苫盖措施,但存在扬尘、噪音现象。 三、沙山村王屯现有两条排洪沟,自然形成,宽度1米至4米不等,两条排洪沟个别段存在淤泥,还有个别过路涵洞有杂物淤堵。经调查,2018年8月份,当地发生强降雨,造成部分村民房屋进水,农田被淹。 四、云台山脚山石采石场为历史问题,上世纪60年代大连庄河盐场盐田建设,上世纪90年代沈大高速公路及后海路建设过程中都在此采石取土,后有周边海域养殖户在此采石取土用于修筑海参圈。2008年,2011年间张某某和大连壹桥海洋苗业有限公司在此处违法采石,此后未发生盗采行为。沙山村围海建养殖圈项目都通过海域使用论证和海洋环境影响评价,并依法办理了海域使用权证。	部分属实	一、加强了问题区域道路巡查力度,已暂扣非法改装车辆1台。同时加强了宣传教育工作,告知司机要严格遵守国家法律法规运营,避免扰民。 二、谢屯镇对排洪沟进行清淤、疏通,共疏通排洪沟1400余延长米,清运杂草、淤泥300余立方米,完成200延长米盐田移坝,以满足正常雨量排洪。 三、针对张某某和大连壹桥海洋苗业有限公司的违法采石行为,2008年11月18日、2011年4月25日,分别下行政处罚。 四、进一步加强沙山村沿海地区采矿、用海管理,防止发生违法行为。	无
5	D210000201 811220006	汤岗子镇孟家村,后英集团(采矿单位)有个泵房建在矿山西侧的河道,造成河道堵塞,水体黑臭。	鞍山市	水、其他污染	后英集团于2004年在杨柳河汤岗子镇孟家村段河道内建一提水泵站,提取河水用于企业生产。泵房下游建一处混凝土拦河坝用于蓄水,干山区水资源办公室在泵站安装水表,并收取水资源费,企业年平均提水量为120万立方米。 由于该段区域商户、居民生活污水分两处管道直排入河;一处位于大屯桥左岸孟家村段,距泵站1000米左右;另一处位于孟家村漫水桥左岸,距泵站800米左右。两处生活污水直排入河后,在拦河坝处被拦截,导致水流不畅、淤泥沉积、水体发臭,造成该河段2.1公里范围内部分区域出现河水黑臭现象。	属实	对后英集团下达整改通知,要求企业立即拆除拦河坝,恢复河道畅通。瓦房店市永兴建材有限公司已经拆除;2019年5月末完成该处河段清淤工程。 临街商铺污水纳入污水排放管网管理,居民生活污水列入2019年农村环境整治计划,彻底解决河道黑臭水体问题。	无
6	D210000201 811220034	英洛镇赵堡村山城子东侧的山地被后英集团水滑石矿违法占用,山上原有树木全部被砍伐,用于建库房开矿,扬尘扰民。	鞍山市	生态、大气	2018年11月23日,调查发现该库房存在非法占地,未办理用地审批手续。 库房建设已停止,现场检查未发现扬尘现象。	基本属实	聘请第三方鉴定机构做出技术鉴定,与国土资源局数据和卫片进行比对鉴定后,确定历史遗留破坏面积和违法占用面积,达到刑事立案标准,将在一个月之内立案侦查。 2018年11月13日对后英集团作出《行政处罚决定书》: 1.责令退还非法占用的97003平方米土地; 2.限期拆除非法占用土地上的建筑物,恢复原地貌; 3.对非法占用97003平方米土地,给予行政处罚1040030元,占用果园和灌木林地移交林业部门处理。	无
7	X210000201 811220023	南沙河河昂堡村附近(漫水桥东岸、东台村拦河大坝等处)常年大量污水直排入河,导致河水颜色发黑,味道臭,严重影响周边农作物种植和居民生活环境。	鞍山市	水	东台污水处理厂设计处理能力10万吨/天,目前实际处理量在11.5万吨/天,无法再增加污水处理量;污水处理厂截流管网存在渗漏,河水、地下水渗入管网,管网淤堵等问题,造成截流管网收水能力下降,致使污水外溢,直排河道。	属实	采取措施减少固体漂浮物,局部采用沉淀处理,把污染物沉淀在渠底部,定期清淤。 一、实施东台污水处理厂二期扩建工程,计划2019年4月开工,2020年8月底竣工。 二、实施污水截流管网清淤改造工程,计划2019年9月开工,2020年8月底前完成。	无
8	X210000201 811220029	大孤山镇花麦屯村大孤山铁矿采石点距离水库仅500米,深挖造成地下水匮乏,且开采时粉尘污染严重。	鞍山市	水、生态、大气	举报所提“水库”为村里修建的方塘,并不是水库,与大孤山铁矿坑边缘最近点570余米。经勘查鉴定该方塘不在矿山地下水疏干影响半径内,因此该方塘水位降低与大孤山铁矿开采无直接关系。企业每天下午和夜间生产、运输、装卸、破碎等生产环节一定程度上会产生粉尘。现场检查发现洒水、喷淋等抑尘措施正常运行,排场场采取覆土、覆盖抑尘网、喷洒抑尘剂等方法控制扬尘。经排查11月26日监测报告显示颗粒物排放达标。	基本属实	虽然监测达标,但遇有大风天气条件下矿区还会引起扬尘,环保部门将会继续加大监管力度,确保企业环保污染防治设施正常运行,最大限度地减少粉尘排放。	无
9	X210000201 811220113	海城市响堂垃圾填埋场位于海城市水源地上游,垃圾渗滤液严重污染水源地,异味扰民。时常发生焚烧垃圾污染环境的情况。	鞍山市	土壤、水、大气	拦河水源地1号井距离垃圾填埋场最近约2.1公里,超出一级、二级保护区范围,检测报告显示各项指标均达标。 2017年9月,渗滤液处理设施委托第三方公司运营,拉圾填埋场已进行防渗处理,铺设防渗膜和土工布,渗滤液经处理后达标排入市政管网,再经污水处理厂处理。第三方公司1月至10月份水质监测报告结果显示达到地下水三类水质标准。 该垃圾场5月6日发生自燃并短期内打火,消防大队认定起火非人为焚烧垃圾所致,此后再未发生自燃现象,更无人为“夜间有人焚烧垃圾”的事实。接件后于11月15日委托第三方公司对垃圾场的无组织排放污染物进行监测,结果显示颗粒物、硫化氢、氨等污染物浓度达标。	基本属实	海城市政府在牌楼镇规划建设垃圾焚烧发电厂项目,该工程已开工建设,计划2020年8月投入使用。	无
10	D210000201 811220003	古城子千台山南侧的抚顺矿业集团炼油厂共有五个烟囱,第八中学附近的工业用布厂有一个烟囱,这两家企业烟囱全天冒黑烟。 古城子河西原抚顺市热电厂现在是矿业集团热电厂,该企业烟囱白天环保设施正常运行,夜间偷排废气扰民。	抚顺市	大气	一、反映的炼油厂为抚顺矿业集团胜利实验场,已于11月14日到现场检查。现场检查时,企业正常生产,烟气排放目测白色,该企业环保手续齐全,并按照环评要求安装并运行污染物治理设施。2018年7月至9月分别对主要气排放口进行了监测,主要污染物排放浓度均符合国家标准。抚顺市环保局通过“双随机抽查”日常不定期抽查等方式对该企业进行监管,未发现冒黑烟现象。 辽宁恒化高新技术材料有限公司厂区内外有100多米的烟囱,用于燃煤锅炉发电,存在冒黑烟情况,已于2016年底废弃。目前改用40t/h的燃气锅炉,锅炉运行时使用天然气,用于生产车间冬季取暖,使用时不会产生烟尘或黑烟。 反映的热电厂为抚顺热电厂,主要从事发电及供暖生产。2018年11月25日,现场检查发现,企业处于停产状态。抚顺长顺电力有限公司共有三台发电机组。由于环保设施老旧,污染物超标排放,2015年起环保部门对该企业超标排放环境违法行为多次进行查处并责令停止生产。2017年4月起至今,抚顺长顺电力有限公司三台发电机组已经全部停运。	部分属实	加强对企业监管,确保企业达标排放。	无
11	D210000201 811220064	平顶山镇赛场村干沟子乡道路旁有一建十余年的大型养猪场,在养猪场北侧500米有一养鸡场,养鸡场和养猪场的粪水流入太子河源头,夏天臭味熏天。	抚顺市	水、大气	2018年11月23日,现场调查发现,平顶山镇赛场村大型养猪场为淏龙畜牧有限公司,有环评审批手续,现存栏1000头猪。现场发现淏龙畜牧有限公司建设有1座110立方米的储粪池和150立方米的污水池,没有正常使用。在养殖场外小沟中设置了3个排污口的管道,粪便污水直排河道,进入太子河上河支流。 养猪场北侧500米处新建清粪场,有2栋鸡舍,共1600平方米,存栏可达10000只鸡,目前空栏。清粪场没有配套建设粪污治理设施,粪便堆放在养殖场边沟中,定期外销清理。因为2个养殖场距离居民区都较远,所以养殖场异味对居民造成影响较小。	基本属实	一、2018年11月26日,向淏龙畜牧养殖有限公司下达了《责令改正违法行为决定书》和《行政处罚事先告知书》,要求立即恢复储粪池和污水池正常使用,立即对河道内粪污进行清理,在12月10日前恢复原貌,并处罚款1万元。 二、向解淑清养鸡场下达了《责令改正违法行为决定书》,要求建设配套的粪污治理设施,在配套设施完成建设验收之前,不允许再行养殖;立即清理边沟中的粪便,还田综合利用,要求12月7日前完成整改。目前两家养殖场已开始整改。	无
12	D210000201 811220048	邵家村民私自盗伐小东沟和于家旺防护林树木,破坏了上千亩林地,希望予以查处。	丹东市	生态	2018年11月23日,现场调查:邵家村一组小东沟山林砍伐问题,是邵家村一组村民刘刚清理山林底柴,用于粉碎木屑种植蘑菇,清理面积30亩左右。 于家旺山林砍伐问题,经现场排查,未发现乱砍滥伐和破坏林地现象。	基本属实	加强对爱阳镇所有林地的监管,落实责任,杜绝乱砍滥伐现象。	无
13	X210000201 811220067	凤凰山造纸厂、蓝旗造纸厂、蓝旗造纸二厂,不按国家规定对废水进行规范处理,将污水直接排入地下,污染地下水。	丹东市	水	一、2018年11月23日,对凤城造纸厂、蓝旗造纸厂、蓝旗造纸二厂现场检查,生产厂房及设备已不存在。 二、2018年11月23日,对丹东天德顺纸业有限公司现场检查。检查时,丹东天德顺纸业有限公司污水处理装置正常运行,生产废水经污水处理站处理后排入附近河流,未发现有污水直接排入地下的迹象。2018年11月20日,对该企业总排污口和汇入河流点上游、下游100米进行取样监测,监测结果达标。 三、2018年11月23日,对凤城天德顺纸业有限公司现场检查。检查时,企业污水处理装置正常运行,生产废水经污水站处理后排入附近河流。现场未发现有污水排入地下迹象。2018年11月23日,对该企业总排污口和汇入河流处进行取样监测,监测结果达标。	不属实	无	无
14	D210000201 811220082	九道办事处的华孚电厂有尾矿坝,超期服役十几年,且工业废水直排至大沙河内,导致鱼塘死亡及污染河流。	丹东市	水、土壤	丹东华孚鸭绿江热电有限公司(以下简称华孚热电厂),位于丹东市振安区经山街132号。以燃煤发电为主的热电联产企业,承担丹东市东部城区供暖任务。电厂灰场设计总库容量为340万立方米,堆积标高为80米,贮灰场运行至2018年3月接近设计总库容量,准备闭库,该企业仍在设计时没有给出贮灰场的服役年限,所以不存在超期服役问题。 该企业用水为脱硫废水和转机冷却水,脱硫废水经处理后循环利用,转机冷却水用作脱硫喷淋、氧化钙浆液制备、干渣机降尘、贮灰场抑尘等,均未外排。生活污水经化粪池进入城市污水管网。雨水井排口进入大沙河,仅排雨水。	不属实	无	无
15	X210000201 811220078	头道河镇林业站长蒋某长期勾结不法树贩陈某某,大量偷伐集体资产树木,造成水土资源和生态环境严重破坏。2017年曾向中央环保督察组进行举报,处理结果弄虚作假。2018年继续在头道河镇多地盗伐各类树木1000余棵。	锦州市	生态	经调查,头道河镇11个行政村现有林地资源面积约10公顷,其中包括集体资产林木资源商品林323公顷、防护林560公顷。接到举报后,义县头道河镇重新调查林地资源,均未发现人为采伐,损毁集体林木现象。 2017年,义县头道河镇中央环保督察组进行举报,称蒋某长期勾结不法树贩陈某某,大量偷伐集体资产树木,造成水土资源和生态环境严重破坏。2017年11月,中央环保督察组向锦州市交办了该问题,锦州市环保局立案查处。因该案暂时无法确定犯罪嫌疑人,又没有其他线索,现在正在继续侦办中。	基本属实	针对2018年的盗采行为,2018年11月29日进行立案侦查。针对非林业用地采伐情况,下达了补植的通知。 2018年11月,头道河镇对全镇林木资源进行重新梳理排查,未发现存在其他盗伐和毁林现象。	约谈1人
16	X210000201 811220103	大凌河镇靠山村中科绿色电力有限公司自2017年正式投产后,前期生产过程中存在污水、废气排放超标等问题,被要求停产整顿一年。2018年8月恢复生产后再次出现各类环保问题,废气排放污染环境,异味扰民严重,飞灰含有二噁英,未按要求先固化再填埋,严重影响居民健康。	锦州市	大气、水、土壤	经调查,锦州中科绿色电力有限公司设计处理能力为每天处理生活垃圾1000吨,该企业于2017年6月开始进行试生产调试,主要处理锦州市内生活垃圾。运行期间,因垃圾清运车封闭不严导致渗液滴洒和企业垃圾储存间封闭不严等原因造成群众信访,2017年7月份企业自行停产整治。2018年8月,企业再次启动生产,生产过程中,群众反映有异味,环保部门上门监察,同时3次聘请专家进行检查,检查发现,该企业存在焚烧炉燃烧不充分;对恶臭气味的排放未能有效控制;飞灰储存问题。2018年9月29日企业停产整治并向锦州市环保局申请新停生产,10月2日,回复要求企业在停产期间,严格按照环评批复要求,完善相关设施,调整相关工艺,加强企业管理,对存在的环境问题积极进行整改。问题没有全面彻底解决前,不得擅自恢复试生产。目前厂区仍处于停产状态。 该企业未按环评要求建设飞灰螯合后进行输送、成型设备,目前产生的飞灰3482吨,经过螯合分装在普通吨袋内,暂存于厂区,未进行填埋。	基本属实	依据《中华人民共和国固体废物污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》对企业进行行政处罚,共计罚款67万元,并责令企业进行整改。企业已于2018年9月29日停止生产。	无
17	D210000201 811220032	营口公路南侧的唯峰食品厂和唯佳食品厂将未经处理的生产废水直接排放到附近居民下水道中。	营口市	水	2018年11月24日,现场检查发现,唯峰食品厂大门紧闭,厂区无人,处于停产状态。经老边区路南镇太和庄村委会提供的材料证明,该单位于2017年9月停产至今,且设备已搬走。 唯佳食品厂主要采用半成品生产,在厂内经浸泡、清洗处理后即为成品。现场检查发现,该单位清洗产生的废水经沉降池沉淀处理后排入该单位厂区北侧的城市管网。排水方式与环评相符。经委托第三方检测机构对唯佳食品厂总排口进行检测,检测结果显示废水污染物达标排放。	基本属实	加强对企业的日常监管、监测,路南镇网格监管员加大巡查频次。	无